



สลด.

ส่ง : กสค.

รับที่ : ๘8161/68

14 ส.ค. 2568 เวลา 13.13 น.



ที่ พป 0001/ 1463

14 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของ
สถาบันพระปกเกล้า

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 2. สำเนาสัญญาเช่าอาคาร ฉบับที่ อร (อ) 014/2565
 3. แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 4. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

สถาบันพระปกเกล้า ขอเสนอเรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของสถาบันพระปกเกล้า มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 วรรคสอง ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 48,500,000 บาท

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

สืบเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าได้มอบหมายให้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ และวางแผนบูรณะอาคารอนุรักษ์ "พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ซึ่งเป็นอาคารโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ และอาคารราไพพรรณี ซึ่งเป็นอาคารประกอบบนพื้นที่เดียวกัน โดยได้ใช้เป็นสถานที่กิจกรรมทางวิชาการของพิพิธภัณฑมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ ผลการสำรวจโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพบว่า อาคารทั้งสองมีความเสียหายเชิงโครงสร้างในหลายจุดมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้แต่แรก อาทิ รอยแตกร้าว การทรุดตัว และความชื้นสะสมในบริเวณหลังคา คาน พื้น และ ผนัง รุนแรง รวมถึงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบัน อันอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน โดยเฉพาะประชาชนผู้เข้าเยี่ยมชม และผู้ปฏิบัติงาน

การบูรณะอาคารโบราณสถานในลักษณะนี้ จำเป็นต้องดำเนินการตามหลักการอนุรักษ์อย่างเคร่งครัด โดยใช้วัสดุเฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงกว่าการซ่อมแซมทั่วไป ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการบูรณะตามแผนงานที่กำหนด

/ประกอบกับ...

ประกอบกับ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง ได้ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่ออาคารทั้งสอง โดยเฉพาะอาคารราไพพรรณี ซึ่งเป็นอาคารสูง 6 ชั้น ผลการสำรวจโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพบว่า อาคารราไพพรรณีได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ประกอบกับการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน โดยเฉพาะบริเวณหลังคาและฝ้าเพดาน ซึ่งเกิดการรั่วซึมของน้ำฝนเข้าสู่อาคารชั้น 6 ทำให้วัสดุภายใน โครงสร้าง และอุปกรณ์ประกอบอาคารได้รับความเสียหายจากความชื้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังพบการหลุดร่อนของวัสดุตกแต่งภายนอก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่สัญจรผ่านโดยรอบ

2. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากวันที่ 28 มีนาคม 2568 ได้เกิดแผ่นดินไหว ทางสถาบันพระปกเกล้าจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสำรวจความเสียหายของอาคารราไพพรรณี ซึ่งพบปัญหาภายในและภายนอกอาคารที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

2.1 บริเวณห้วมุมอาคารด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ชั้น 6 ไม่มีเปลือกอาคารปิดทับ จึงพบร่องรอยของน้ำรั่วบริเวณผนังภายใน วัสดุที่เป็นไม้มีการบวมและพองจากการสะสมของความชื้น

2.2 มีน้ำฝนสาดผ่านช่องระบายอากาศบนหลังคา ประกอบกับรอยแตกแยกของขอบปูนบนหลังคา ส่งผลให้น้ำฝนและฝ้าเพดาน ชั้น 6 พบน้ำรั่วซึมและความเสียหายของวัสดุโครงสร้างฝ้าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพื้นที่

2.3 พบร่องรอยน้ำรั่วเข้ามาภายในอาคารหลายจุด

2.4 ชั้นส่วนประดับอาคารภายนอกอาคาร วัสดุที่เป็นไม้เสื่อมสภาพ ฝุ่นร่อน และหลุดร่วง มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหากไม่มีการซ่อมแซม

2.5 พื้นผิวสีภายนอกอาคารโดยรวม สีซีดจางจากแสงแดดและสภาพแวดล้อมภายนอก มีร่องรอยของการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของอาคาร

2.6 ปัญหาจากสัตว์รบกวน (นก) พบร่องรอยการอาศัยอยู่ของนกในส่วนยื่น และซอกมุมของอาคารที่เกิดจากความเสียหายของเปลือกอาคารปิดทับก่อให้เกิดคราบสกปรก และอาจสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่อาคาร

2.7 กำแพงกั้นระหว่างอาคารราไพพรรณี และอาคารสำนักงานหลานหลวง สถาบันพระปกเกล้า เอนล้ำเข้ามาในเขตอาคารราไพพรรณีซึ่งมีโอกาสในการพังของกำแพงสูง

ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 วรรคสอง กำหนดให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือกำกับดูแลของฝ่ายบริหารที่มีความเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการก่อน แล้วจึงส่งให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ต่อไป

3. ความเร่งด่วนของเรื่อง

จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจลุกลามไปถึงโครงสร้างหลักของอาคาร และส่งผลกระทบต่อระบบสำคัญ อาทิ ระบบไฟฟ้าและระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการดำเนินการกิจของสถาบันฯ

/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ อาคารราไพพรรณียังอยู่ภายใต้สัญญาเช่ากับสำนักงานพระคลังข้างที่ (สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในขณะนั้น) ซึ่งกำลังจะครบกำหนดในระยะเวลาอันใกล้ โดยตามสัญญา ฉบับที่ อร (อ) 014/2565 ข้อ 7(4) “ผู้เช่าสัญญาว่าจะรักษาซ่อมทำสถานที่เช่ารวมทั้งสิ่งของที่ตรงตรา และเครื่องประกอบให้เรียบร้อยมีสภาพดีอยู่เสมอ และเมื่อเลิกการเช่าต่อกัน จะส่งสถานที่เช่ารวมทั้งสิ่งของที่ตรงตราและเครื่องประกอบคืนในสภาพดังว่านี้” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดังนั้น หากสถาบัน ไม่ทำตามข้อกำหนดตามสัญญาในการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงไม่ดำเนินการบูรณะตามสมควร อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในการต่ออายุสัญญาในเวลาอันใกล้นี้ และอาจเข้าข่ายผิดสัญญาระหว่างสถาบันกับสำนักงานพระคลังข้างที่

ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันพระปกเกล้าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เสนอ คณะรัฐมนตรีในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม หรืออนุมัติการใช้งบกลาง เพื่อให้สามารถดำเนินการบูรณะอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคารราไพพรรณี ได้อย่างครบถ้วน ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักและความต่อเนื่องในการใช้งานพื้นที่ของสถาบันฯ ในระยะยาว

4. สะระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สถาบันพระปกเกล้าจึงได้ทำสัญญาเช่าอาคารจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2 อาคาร ประกอบด้วย

1. อาคารอนุรักษ์ 3 ชั้น ซึ่งดำเนินการปรับปรุงตกแต่งอาคารแล้วเสร็จในปลายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2545

2. อาคารราไพพรรณี อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวแอล (L) สูง 6 ชั้น (ชั้น 6 เป็นดาดฟ้า) อยู่บริเวณด้านหลังอาคารอนุรักษ์ เป็นอาคารสมัยใหม่ 6 ชั้น โดยต่อเติมลักษณะภายนอกให้มีความกลมกลืนกับอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์

ชั้น 1 ห้องรับรอง ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และลานจอดรถ

ชั้น 2 นิทรรศการพัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ห้องจัดแสดงรถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และลานอเนกประสงค์

ชั้น 3 นิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย

ชั้น 4 นิทรรศการหมุนเวียน ห้องศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา

ชั้น 5 สำนักงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และห้องประชุม

ชั้น 6 ห้องประชุมใหญ่และห้องรับรอง

ตั้งแต่ปี 2551 อาคารราไพพรรณีเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมในส่วนศูนย์การเรียนรู้ และนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้ามาใช้งานห้องประชุมชั้น 6 เป็นห้องรับฟังการบรรยายของหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 17 ปี ซึ่งวัสดุหลาย

อย่างทั้งโครงสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งภายในเริ่มเสื่อมสภาพจากสภาพแวดล้อมและการใช้งาน ต่อมาในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตึกராไพพรรณ์รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง และมีวัสดุหักหล่นจากเหตุการณ์ดังกล่าว สถาบันพระปกเกล้าจึงมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับผู้รับจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการถาวรสถาบันพระปกเกล้าและผู้ควบคุมงาน สำนวจความเสียหายของอาคารราไพพรรณ์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น (หากมี) ผลการสำรวจพบว่า

1. บริเวณห้วมอาคารด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ชั้น 6 เปลือกอาคาร (Facade) ได้รับความเสียหายทำให้น้ำรั่วเข้ามาบริเวณผนังภายใน ซึ่งปรากฏร่องรอยของน้ำชัดเจนและขยายตัวเรื่อย ๆ อีกทั้งวัสดุที่เป็นไม้มีการบวมและพองจากการสะสมของความชื้น และสีของพื้นผิวหลุดลอก
2. ช่องระบายอากาศบนหลังคาเป็นช่องที่น้ำฝนสามารถสาดผ่านเข้ามาในตัวอาคาร ประกอบกับรอยแตกแยกของขอบปูนบนหลังคาจากเหตุแผ่นดินไหว ส่งผลให้ฝ้าเพดานและโครงสร้างฝ้าเพดาน ชั้น 6 พบคราบน้ำรั่วซึมและความเสียหายของวัสดุโครงสร้างฝ้าอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพื้นที่
3. พบร่องรอยน้ำรั่วซึมจากระบบกันซึมที่ชำรุดเสียหาย ทำให้น้ำฝนซึมเข้ามาภายในอาคารหลายจุด
4. ชั้นส่วนประดับอาคาร (Facade) ภายนอกอาคาร วัสดุที่เป็นไม้บางส่วนหลุดร่วง มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหากไม่มีการซ่อมแซม
5. กำแพงกันระหว่างอาคารราไพพรรณ์ และอาคารสำนักงานหลานหลวง สถาบันพระปกเกล้า (อาคารที่ทำการถาวรสถาบันพระปกเกล้า) เอนล้ำเข้ามาในเขตอาคารราไพพรรณ์ ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการพังทลาย อาจเกิดความเสียหายต่ออาคารทั้งสองและเป็นอันตรายต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน หรือประชาชนได้
6. มีการหลุดตัวของพื้นบางบริเวณ ที่จะต้องมีการเสริมความมั่นคงเพื่อความปลอดภัย
7. ระบบไฟฟ้าหลายจุดมีความเสียหายเนื่องจากการเสื่อมตามกาลเวลา สายไฟฟ้าเสื่อมสภาพ มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย

นอกจากนี้ พื้นผิวภายนอกอาคารโดยรวมเกิดร่องรอยการเสื่อมสภาพจากสภาพแวดล้อม สัตว์รบกวน ตลอดจนการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารราไพพรรณ์เพื่อมิให้ความเสียหายขยายไปยังส่วนคอนกรีตโครงสร้างอาคาร โดยที่สัญญาเช่าระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามสัญญาเช่าอาคาร ฉบับที่ อร(อ) 014/2565 ข้อ 7(4) “ผู้เช่าสัญญาว่าจะรักษาซ่อมทำสถานที่เช่ารวมทั้งสิ่งที่ตรงตรา และเครื่องประกอบให้เรียบร้อยมีสภาพดีอยู่เสมอ และเมื่อเลิกการเช่าต่อกัน จะส่งสถานที่เช่ารวมทั้งสิ่งที่ตรงตราและเครื่องประกอบคืนในสภาพดังว่านี้” ดังนั้นการบูรณะซ่อมแซมอาคารดังกล่าวจึงมีอาจรอช้า กล่าวคือ หากรอกำหนดงบประมาณในปี งบประมาณ 2570 อาจทำให้ความเสียหายขยายตัวออกเป็นวงกว้าง เนื่องจากสภาพความชำรุดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้ เป็นช่องทางให้น้ำและความชื้นจากฝนสามารถรั่วซึมเข้าสู่ตัวอาคารอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน เครื่องใช้สอย อุปกรณ์ สิ่งของที่ระลิกอันมีมูลค่าทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนโครงสร้างอาคาร ซึ่งการไม่เร่งดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารราไพพรรณ์ รวมทั้งสิ่งที่ตรงตรา และเครื่องประกอบของอาคารให้เรียบร้อยมี

/สภาพ...

สภาพที่อยู่เสมอ ย่อมเป็นการละเมิดต่อสัญญาระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แต่เนื่องจากเงินงบประมาณที่สถาบันพระปกเกล้าขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มาดำเนินการได้ ดังนั้น เพื่อให้อาคารมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,500,000 บาท ตามรายการและวงเงิน ดังนี้

- 1) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง รวมเป็นเงิน 15,663,604 บาท ประกอบด้วย งานซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาอาคารราไพพรรณี, งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ชั้นหลังคา, งานซ่อมแซมและตกแต่งผนังงานทางสกายนอกอาคาร, งานรื้อฝ้าและผนังภายในอาคาร, งานรื้อพื้นภายในอาคาร, งานปรับปรุงซ่อมแซมภายนอกอาคาร
- 2) งานตกแต่งภายใน รวมเป็นเงิน 8,853,438.51 บาท
- 3) งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร รวมเป็นเงิน 4,353,341.04 บาท ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- 4) ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ รวมเป็นเงิน 15,434,466.45 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายพิเศษ รวมเป็นเงิน 4,195,150.00 บาท ประกอบด้วย ค่าแผงกันฝุ่นรอบอาคาร, คำนั่งร้านภายนอก, งานรั้วชั่วคราว และค่าพาหนะ

สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามวงเงินที่ขอรับการจัดสรรเป็นรายเดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

5. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของงบประมาณ

สถาบันพระปกเกล้า ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 48,500,000 บาท จำแนกตามรายละเอียด ดังนี้

- 5.1 ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและปรับปรุง 15,663,604 บาท ประกอบด้วย
- 5.2 งานตกแต่งภายใน 8,853,438.51 บาท
- 5.3 งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร 4,353,341.04 บาท
- 5.4 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ 15,434,466.45
- 5.5 ค่าใช้จ่ายพิเศษ 4,195,150.00 บาท


6. ข้อเสนอของส่วนราชการ

อนุมัติหลักการให้สถาบันพระปกเกล้าใช้จ่ายงบประมาณจากรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารราไพพรรณี พิพิธภัณฑสถานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,500,000 บาท

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ)

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รักษาการแทน

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

สำนักงานเลขาธิการ

โทรศัพท์ 0 2141 9600

โทรสาร 0 2143 8181