

ด่วนที่สุด



ทราบเพื่อเป็นข้อควร
เรื่องที่..... พ.ร.อ.

ที่ กษ 0331/108ท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนิน กทม.10200

๒๕ ตุลาคม 2548

ลงวันที่ ๗/๑๐๕

๒๕๐๒.๒. 2548

หน้า ๒.๒

เรื่อง สรุปสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

จัดเข้าวาระ 25 ต.ค. 2548 ลงมา/๒๗
..... ๒๕๐๒.๒. 2548

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

ตามที่ได้มีห้วงความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกผ่านภาคใต้ และทะเลอันดามันตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2548 ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดสภาพน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ดังนี้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดฝนตกหนักวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ในเขต อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดได้ 155 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในที่ลุ่ม บริเวณหมู่บ้านฝายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลพงษ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน และมีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ผิวดินบางสายในพื้นที่ตำบลพงษ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จำนวน 6 หมู่บ้าน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ได้ประสานงานตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ประศาสน์ จัดเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น สถานะน้ำท่วมคืนสู่สภาวะปกติในวันที่ 22 ตุลาคม 2548 และในวันที่ 20 ตุลาคม 2548 มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำไทรหงษ์เป็นปริมาณมาก ซึ่งเป็นอ่างขนาดเล็ก ความจุ 0.139 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้มีน้ำล้นทางระบายน้ำสูง 30 เซนติเมตร ด้านท้ายทางระบายน้ำล้นถูกน้ำกัดเซาะ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 0.50 เมตร โดยอ่างเก็บน้ำนี้ได้ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ประศาสน์ไปแล้ว โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ได้ประสานงานตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล พงษ์ประศาสน์เพื่อทำการซ่อมแซมแล้ว

นอกจากนี้ในวันที่ 23 ตุลาคม 2548 ได้เกิดฝนตกหนักในเขตอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอบางสะพาน และกิ่งอำเภอสามร้อยยอด ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมดังนี้

1) อำเภอหัวหิน ในช่วงเช้าของวันที่ 24 ตุลาคม 2548 เกิดน้ำท่วมผิวจราจรถนนเพชรเกษม กม.235-238 สูงประมาณ 0.50 เมตร และน้ำท่วมผิวจราจรในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ตลาดนัดไร่ ชุมชนพงษ์นารน ชุมชนเขาคะเกียบ ชุมชนรอยัลโฮม ชุมชนพัฒนา 1 ชุมชนพัฒนา 2 สูงประมาณ 0.30 เมตร สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายในช่วงเย็นของวันเดียวกัน

2) อำเภอปราณบุรี มีน้ำท่วมขัง 3 ตำบล คือ ตำบลวังก้ง ตำบลหนองตาแต้ม และตำบลเขาน้อย ในพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำซึ่งจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ

3) อำเภอบางสะพาน ทำให้มีน้ำท่วมขังใน 3 ตำบล คือ ตำบลพงษ์ประศาสน์ ตำบลกำเนิดนพคุณ และตำบลแม่รำพึง

4) กิ่งอำเภอสามร้อยยอด มีน้ำท่วมขังผิวจราจรถนนเพชรเกษมช่วง กม.268-269 กม.265-266 และช่วงกม.น้ำท่วมสูง 0.10 -0.30 เมตร

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือราษฎรและแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด และหากไม่มีฝนตกเพิ่มมาอีกสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายทั้งหมดในอีก 2-3 วัน

จังหวัดชุมพร เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2548 ฝนเฉลี่ยเหนือลุ่มน้ำท่าตะเภา วัดได้ประมาณ 130 -150 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ ได้รับความเสียหาย 4 อำเภอ 35 ตำบล 228 หมู่บ้าน ในเขต อำเภอเมือง อำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ และอำเภอสวี บ้านเรือนเสียหาย 7 หลัง ถนน 331 สาย สะพาน 8 แห่ง ฝาย 12 แห่ง และพื้นที่การเกษตรประมาณ 10,000 ไร่ หากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1 -2 วัน

สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำท่าตะเภา จากสภาพฝนที่ตกหนักเหนือลุ่มน้ำท่าตะเภา ทำให้มีปริมาณน้ำที่สถานีบ้านวังครก ซึ่งเป็นจุดรวมน้ำระหว่างคลองท่าแซะและคลองรับร้อ และเป็นจุดฝักระวัง มีระดับน้ำสูงสุดเมื่อเวลา 0.00 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม 48 ที่ระดับ 11.52 เมตร ปริมาณน้ำ 784 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำจำนวนนี้ได้ไหลผ่านเขื่อนคลองหัววัง - พนังคัก โดยไหลผ่านประตูระบายน้ำหัววัง และ ประตูระบายน้ำสามแก้ว รวมเป็นปริมาณน้ำประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ความจุคลองรับได้ 580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ปริมาณน้ำส่วนที่เหลือได้ไหลมาถึงที่สถานีสะพานเทศบาล 2 อำเภอเมือง มีระดับน้ำสูงสุดเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม 2548 ที่ระดับ 3.43 เมตร ปริมาณน้ำ 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้น้ำเอ่อท่วมที่ระบายน้ำเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและถนนบางสาย สูงประมาณ 10 เซนติเมตร และระดับน้ำได้เริ่มลดลงตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม 2548 กรมชลประทานได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำจำนวน 5 เครื่อง เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองชุมพร และในเขตตำบลนาชะอัง ปัจจุบัน(วันที่ 25 ตุลาคม 2548 เวลา 06.00 น.) สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองชุมพรได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วโดยมีระดับน้ำที่สถานีสะพานเทศบาล 2 อำเภอเมือง อยู่ที่ระดับ 2.84 เมตร(ปริมาณน้ำ 169 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 0.96 เมตร จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่า คลองหัววัง - พนังคัก ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยแบ่งระบายน้ำส่วนหนึ่งลงทะเลก่อนเข้าสู่ตัวเมืองชุมพร ได้จำนวน 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ช่วยให้เขตเทศบาลเมืองชุมพรไม่เกิดน้ำท่วมในครั้งนี สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรในเขตอำเภอท่าแซะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กรมชลประทานมีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่าแซะ ขนาดความจุประมาณ 194 ล้านลูกบาศก์เมตร ไว้แล้ว

อย่างไรก็ตามเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนยังคงพัดผ่านภาคใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทานมอบหมายให้สำนักชลประทานและโครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 5/6.
รับ
วันที่ 23 ตุลาคม 48
(ตรา...
...
...

กรมชลประทาน

โทร 0-2243-6956

โทรสาร 0-2243-6956

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล

...

(นางโพนศิริ อาระระศิริ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. วิทยาลัยการแพน