



ที่ ทส 0206.4(1)/ **1600**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
92 ถนนพหลโยธิน ซอย 7  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

**23 เมษายน 2550**

เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เรียน เลขาธิการศูนย์รัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลการสำรวจพื้นที่ จำนวน 110 พื้นที่

### 1. เรื่องเดิม

1. สืบเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น.-15.30 น. ได้มีน้ำป่าเป็นจำนวนมาก ไหลลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรง พัดพาเศษหินท้องที่เล่นน้ำอยู่ในบริเวณน้ำตก ทำให้มีการเสียชีวิต และสูญหายเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่น้ำตกสายรุ้ง ตำบลนาซุมเห็ดและน้ำตกไพรสวารค์ ตำบลโพรงจะระเข้า ห้องที่ อำเภอป่านตาขาว จังหวัดตรัง

2. บริเวณเกิดเหตุทั้ง 2 จุดอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขางrace จังหวัดตรัง ในคุณน้ำคลองประเหลียน ซึ่งเป็นลุ่มน้ำอยู่อยู่ในลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ลุ่มน้ำหลัก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

### 3. รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด จำนวน 38 คน แยกรายละเอียดดังนี้

3.1 บริเวณน้ำตกสายรุ้งเสียชีวิต จำนวน 31 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 21 คน

3.2 บริเวณน้ำตกไพรสวารค์เสียชีวิต จำนวน 7 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 4 คน

3.3 ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 20 คน

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกัน แก้ไขภัยพิบัติฉุกเฉินและเรื่องร้องทุกษ โดยในวันเกิดเหตุ (วันที่ 14 เมษายน 2550) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายไพบูลย์ ฤทธิ์พันธ์) เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงไปดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนเสร็จสิ้นภารกิจ

/ ข้อเท็จจริง...

## 2. ข้อเท็จจริง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบพื้นที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ แล้วสรุปสถานะเหตุการเกิดภัยพิบัติดังกล่าว ดังนี้

### 1.) สภาพภูมิอากาศ

1.1) ข้อมูลปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ และศึกษาสภาพภูมิอากาศใน Website [www.thaiwater.net](http://www.thaiwater.net) ในช่วงระหว่าง วันที่ 12 – 14 เมษายน 2550 พบว่า ในช่วงดังกล่าว มีหย่อมความกดอากาศสูงประจุบนภูมิภาคและวันออกกับลมตะวันตกเฉียงใต้吹拂 ก่อให้เกิดแนวพัดลมแรงด้วยความเร็วประมาณ 40-50 กม./ชม. ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 – 14 เมษายน 2550 รวมถึงฝนฟ้าคะนองที่เกิดจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีความเร็วสูงประมาณ 40-50 กม./ชม. ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 – 14 เมษายน 2550 รวมถึงฝนฟ้าคะนองที่เกิดจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีความเร็วสูงประมาณ 40-50 กม./ชม.

1.2) ข้อมูลปริมาณน้ำฝนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เกิดเหตุ จำนวน 7 แห่ง สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานที่อยู่ใกล้พื้นที่กับจุดเกิดเหตุที่สุด ที่มีการเก็บข้อมูลน้ำฝน มี 2 หน่วย คือ หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด อําเภอ Kong Nra จังหวัดพัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนในช่วง วันที่ 12 – 14 เมษายน 2550 สะสมรวมกัน 70.8 มม. และบ้านปากอ ของกรมอุตุนิยมวิทยา ตำบล ปากอ อำเภอปากอ จังหวัดตรัง (ใกล้น้ำตกลำปลอก) วัดปริมาณน้ำฝนสะสมรวมกัน 70.5 มม. ซึ่งใกล้เคียงกัน

1.3) การประเมินสภาพอากาศดังกล่าว พบว่าการเกิดเมฆฝนกลุ่มใหญ่ บริเวณยอดเขา ทำให้เกิดปริมาณฝนตกหนักในช่วง วันที่ 12 – 14 เมษายน 2550 ซึ่งวัดปริมาณน้ำฝนได้ บริเวณดินเขา และที่ราบที่ใกล้จุดเกิดเหตุ วัดปริมาณน้ำฝนสะสม 70.8 มม.(บ้านบ้านพูด) และ 70.5 มม.(บ้านปากอ) ตามลำดับ ซึ่งพอสรุปได้ว่าบริเวณที่เป็นยอดเขามีปริมาณน้ำฝนสะสมไม่น้อยกว่า 70 มม. ในขณะที่พื้นที่บ้านตะโนมสามารถวัดน้ำฝนในช่วงดังกล่าวได้ 114 มม. จึงคาดว่าปริมาณน้ำฝน บนยอดเขาสะสมในช่วง วันที่ 12 – 14 เมษายน 2550 มากกว่า 110 มม. ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านได้ ข้อมูลว่าในเวลา ก่อนเที่ยงของวันที่ 14 เมษายน 2550 บริเวณยอดเขามีเมฆคำ และบ่ายโมงมีฝนตก การที่ ฝนตกหนักมากในวันเกิดเหตุประกอบกับการมีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้หลายวันทำให้มีปริมาณน้ำฝน จำนวนมากเกินกว่าที่พื้นที่จะรองรับได้ จึงเกิดการไหลบ่าฉบายน้ำจากยอดเขางอกมาสู่น้ำตกตอนล่าง ใน เวลา 14.30 น. และเป็นช่วงเวลาไม่นาน (ประมาณ 20 นาที) ซึ่งในส่วนของจังหวัดพัทลุงที่อยู่ในลุ่มน้ำ ได้ยกภัยมีการเกิดน้ำหลบบ่าด้วยเห็นกัน

### 2.) สภาพภูมิประเทศ

น้ำตกสายรุ้งและน้ำตกไฟรสวาร์ค ตั้งอยู่ในท้องที่ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เกิดความเสียหาย เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน ดังนี้

/ 2.1) น้ำตกสายรุ้ง...

2.1) น้ำตกสายรุ้ง มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 8.98 ตร.กม. (Outlet ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 100 ม.) มีความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 20 % (Relief Ratio = 0.20) รูปร่างลุ่มน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยม (Rectangular) ความยาวลำน้ำ 9.78 เมตร มีสภาพภูมิประเทศสองข้างฝั่ง เป็นหินแกรนิต ความลาดชันสูง ประกอบกับมีแม่น้ำขนาดเล็ก มีหน้าผาสูงชัน น้ำตกตกลงจากที่สูง ประมาณ 40 - 50 เมตร เมื่อมีปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนมาก จากตอนบนของด้านน้ำ ซึ่งพื้นที่ตอนบน ด้านน้ำมีแหล่งน้ำและแม่น้ำเล็ก ๆ เป็นระยะ ๆ เมื่อฝนตกหนัก จึงรับน้ำหนักไม่ไหว น้ำจึงไหลลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรง นอกจากนี้พื้นที่ตอนล่างที่รับน้ำมีก้อนหิน ระเกะระกะ เรียงรายตามธรรมชาติ ประกอบกับในช่วงดังกล่าวมีความเสียหายมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำป่า จึงอยู่ไม่ทันทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

2.2) น้ำตกไพรสวรรค์ มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 27.34 ตร.กม. มีความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 14% (Relief Ratio = 0.18) รูปร่างลุ่มน้ำเป็นแบบรูปพัด (fan) ความยาวลำน้ำ 40.61 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความลาดชันสูง แต่บริเวณที่คนไปเที่ยวจะมีความลาดชันค่อนข้างต่ำ ลดหลั่นลงมา เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำป่าน้ำจึงไม่รุนแรงเหมือนน้ำตกสายรุ้ง ประกอบกับลำธารมีขนาดกว้างและสองข้างมีความลาดชันไม่นัก ทำให้กระหน่ำลงด้านบนและก่อ成คลื่นลมและกีดขวางเสียหายน้อยกว่า ซึ่งส่วนใหญ่คงจะหายได้

### **3.) ลักษณะทางปฐพีวิทยา**

พื้นที่บัวรีเวนดังกล่าวทั้งหมดเป็นกลุ่มชุดเดียวที่ 62 ซึ่งมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นดินดัน มีเศษหิน ก้อนหิน และหินผลลัพธ์ภูเขาที่ผิดติด จึงมีความสามารถในการซับน้ำได้น้อยและจากการประเมินเหตุการณ์ดังกล่าว สาเหตุที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรม สูญเสียชีวิตคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีฝนตกสะสมนานหลายวันบนภูเขาระหว่างหักในวันเกิดเหตุ ในส่วนของพื้นที่ตอนล่าง มีฝนตกหนักด้านจังหวัดพทลุง ในขณะที่ด้านจังหวัดตรังฝนตกน้อย ประชาชนจึงไม่คาดคิดว่าจะเกิดน้ำป่าขึ้นได้ ประกอบกับน้ำตกสายรุ้ง และน้ำตกไพรสวรรค์ มีสภาพน้ำตกค่อนข้างลาดชันและมีก้อนหินเรียงรายจำนวนมาก โดยเฉพาะน้ำตกสายรุ้ง มีคนไปเที่ยวกันมากเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไม่ทัน ทำให้เสียชีวิตมากกว่าน้ำตกไพรสวรรค์ อย่างไรก็ตาม ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่เขตราชบัพนธ์สัตว์ป่าเช้าบริเวณที่ได้เดือนประชาชนแล้วให้ระวังดูร่องน้ำป่าแต่ก็ไม่ทันการณ์ เพราะน้ำป่าไหลมาอย่างรวดเร็วมาก และปกติในช่วงเดือนเมษายนในแต่ละปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์มีมาก่อน

### **3. มาตรการการเฝ้าระวังและบรรเทาความเสียหายหลังอุบัติเหตุทางธรรมชาติ**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เตรียมมาตรการการเฝ้าระวังและร่ายเรือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

**1. การเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ บริเวณน้ำตกสายรุ้งและน้ำตกไพรสวรรค์ ในเขตอุทยานธารสัตว์ป่าเชียงรายทัด จังหวัดเชียงราย**

จะมีการดำเนินการติดตั้งเครื่องสัญญาณเตือนภัย แห่งละ 1 ชุด โดยใช้สัญญาณแจ้งเหตุทางวิทยุมือถือส่งไปยังเครื่องรับและປະກາດแจ้งเตือนต่อไป

**2. การเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วประเทศ**

2.1 การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยด้านแหล่งห้องเที่ยวทางธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานสรุปดังนี้

2.1.1 พื้นที่ที่เป็นแหล่งห้องเที่ยวทางธรรมชาติ จำนวน 110 พื้นที่ โดยมีดังที่ควรเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติ จำนวน 164 แห่ง สรุปได้ดังนี้

1. อุทยานแห่งชาติ 51 พื้นที่	พื้นที่ควรเฝ้าระวัง 103 แห่ง
2. วนอุทยาน 34 พื้นที่	พื้นที่ควรเฝ้าระวัง 26 แห่ง
3. เขตอุทยานธารสัตว์ป่า 19 พื้นที่	พื้นที่ควรเฝ้าระวัง 34 แห่ง
4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 6 พื้นที่	พื้นที่ควรเฝ้าระวัง 1 แห่ง

(รายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัยด้านแหล่งห้องเที่ยวทางธรรมชาติ จำนวน 110 พื้นที่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.1.2 ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ควรเฝ้าระวัง แบ่งพื้นที่ควรเฝ้าระวัง ดังนี้

1. คลื่นลมแรง	2 แห่ง
2. ดินถล่ม	38 แห่ง
3. น้ำป่าไหลหลาก	119 แห่ง

2.2 มาตรการการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กระหงวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีมาตรการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**2.2.1 มาตรการระยะสั้น**

1) ให้ทำการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่มีภัยภูมิทำลายป่า พังทั้งจัดทำรากมูลพื้นฐานและแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหากพื้นที่ไม่มีความเสี่ยงภัยสูงให้พิจารณาเร่งรัดในการป้องกันภัยเป็นกรณีเร่งด่วน

2) ประสานงานขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงภัยจากหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์พืชฯ ฯลฯ

3) จัดทำแผนงานหรือโครงการ ในการป้องกันภัย โดยนำข้อมูลที่ทราบมาจากการสำรวจมาจากการสำรวจมาจากการสำรวจ 1) และ 2) พร้อมกับวางแผนทางปฏิบัติตามความสำคัญเร่งด่วน

4) ขอความร่วมมือ หรือให้การสนับสนุนกับหน่วยงานอื่น เช่น จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อปพร. ฝ่ายปกครอง

สถานพยาบาลและหน่วยภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในส่วนเทศบาล  
หรือตุลาการท่องเที่ยว

5) จัดระบบการติดต่อสื่อสารหรือเครื่องสัญญาณเตือนภัยใน  
เมืองต้น เพื่อให้ในการแจ้งเตือนภัย และจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการภูมิภาคของ  
ปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัย

6) จัดหาอุปกรณ์ภูมิภาคในเมืองต้น เช่น เสื้อกันหนาว แฟล๊ก  
เสื้อยูเรฟ รองโดยด้าว ไฟฉาย เครื่องปฐมพยาบาล และอื่นๆ ให้ประจำแหล่งท่องเที่ยว

7) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และจัดทำป้ายสื่อความหมาย  
รวมทั้งแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวด้วยว่าจากที่ไม่ทำให้เสียบริการทางด้านใดๆ ก็ตาม ให้ทราบถึงสิ่งบวก  
เดดูที่สามารถพบเห็นก่อนจะเกิดภัยพิบัติ เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก หากพบว่ามีฝนตกหนักใน  
พื้นที่ดันน้ำ จะดันน้ำในลำห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สิน้ำเริ่มนุ่มนเป็นสิน้ำตาลหรือมีเสียงดังจากพื้นที่ดันน้ำ  
อย่างผิดปกติ หรือแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหากพบว่าน้ำทะเลขับริเวณชายหาดลดลงอย่างรวดเร็ว ให้  
สันนิษฐานก่อนว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้น

8) จัดซ้อมแผนการป้องกันและภูมิภาคท่องเที่ยวในส่วนงานอื่นๆ  
รวมทั้งฝ่ายปกครอง

9) เข้มงวดและภาคซันกับการกระทำการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้  
โดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่เพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม

#### 2.2.2 มาตรการระยะยาว

1) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัย การแจ้งเตือน  
ภัยและการปฐมพยาบาล

2) ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์วิทยุคลื่น จส.100 และร่วมด้วยช่วยกัน ให้ประชาชนทั่วไป  
ทราบถึงสิ่งบวกเดดูที่สามารถสังเกตได้ก่อนเกิดภัยพิบัติ

3) จัดให้มีเครื่องสัญญาณเตือนภัยแบบดาวร พร้อมอบรม  
เจ้าหน้าที่ให้รู้จักการใช้เครื่องสัญญาณเตือนภัย จะจัดเจ้าหน้าที่ประจำดูแลสังเกตการณ์ควบคู่กับการแจ้ง  
เตือนภัย

4) ช่วงฤดูท่องเที่ยวให้ประสานงานขอความร่วมมือกับ  
หน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรบริหารส่วนจังหวัด องค์กรบริหาร  
ส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือบรรเทาเหตุร้าย

- 5) จัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงภัยโดยการสำรวจจัดทำแผนที่ลงพิมพ์โดยระบบ GPS ของพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วประเทศ
- 6) ประสานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีแผนรักษาความปลอดภัยและภัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
- 7) ทำการฟื้นฟูพื้นที่ที่มีการบุกรุกทำลายป่าและถูกทำลายโดยภัยพิบัติทางธรรมชาติให้กลับคืนสภาพความสมบูรณ์ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่างๆ ในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษตร สนิทวงศ์ ณ อุธยา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สำนักโฆษณาภิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ 0-2265-6142  
โทรสาร 0-2278-8663

**พื้นที่ที่ได้รับรายงานการสำรวจจำนวน 110 แห่ง**

**เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550**

	หน่วยงานในพื้นที่	พื้นที่ควรระวังภัย	ภัยพิบัติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	1 อช.ปางสีดา จ.สระแก้ว 2 อช.ตาพระยา จ.สระแก้ว 3 อช.ทับลาน จ.ปราจีนบุรี 4 อช.น้ำตกสามเหลี่ยม จ.สระบุรี 5 อช.น้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี	บริเวณทางขึ้นไปจุดชมวิว กม.15 , 18 และ 24 -	ดินถล่ม -
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	6 อช.เข้าแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง 7 อช.น้ำตกพร้าว จ.จันทบุรี 8 อช.เขากືชຖານ จ.จันทบุรี	- -	คลื่นลม -
	9 อช.เขาสินห้าชั้น จ.จันทบุรี 10 อช.น้ำตกคลองแก้ว จ.ตราด	- น้ำตกกระทำ - น้ำตกคลองไฟบูลย์	น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก
	11 วนอุทยานแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี	- น้ำตกเขาสินห้าชั้น - น้ำตกอีเกก - น้ำตกคลองสระน้ำ - น้ำตกคลองแก้ว	น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก
	12 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี	- บริเวณสระเก็บน้ำ - ลานจอดรถ	ดินถล่ม
	13 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขี้ยว-เขานก จ.ชลบุรี	- น้ำตกเขาสอยดาว	น้ำป่าไหลหลาก
	14 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาก่อกราใน จ.ฉะเชิงเทรา	- น้ำตกชันตาเต๊ะ - น้ำตกอ่างช้างน้ำ	น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก





	หน่วยงานในพื้นที่	พื้นที่ควรระวังภัย	ภัยพิบัติ
	เขตรักษากันธิสัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	- น้ำตกคาดใบ - น้ำตกสุทางป่าดี - น้ำตกบางนรา	น้ำป่าไหลลงลาก น้ำป่าไหลลงลาก น้ำป่าไหลลงลาก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	37 อช. น้ำตกชาติธรรมการ จ.พิษณุโลก  38 อช.แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ) จ.พิษณุโลก  39 วนอุทยานเข้าพนมทอง จ.พิษณุโลก  40 เขตรักษากันธิสัตว์ป่าภูเมืองและภูทอง	- น้ำตกชาติธรรมการ บริเวณน้ำตก ชั้นที่ 1-7  - น้ำตกภูแดงร่อน	น้ำป่าไหลลงลาก  น้ำป่าไหลลงลาก
	41 เขตรักษากันธิสัตว์ป่าตะเบะ-หัวใหญ่  42 เขตรักษากันธิสัตว์ป่าน้ำป่าด  43 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาทำผล  44 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเชาค้อ	-  -	-
	45 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย เชาประดู่  46 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัวโปง-ชาญแดน  47 อช.ภูผินร่องกล้า  48 อช.ตัดหมอก จ.เพชรบูรณ์	-  -	น้ำป่าไหลลงลาก
		-  -  -  -  -  -  -  -  -	-
		- บ้านป่าสัก หมู่ 3 บ้านน้ำเลา หมู่ 5 - น้ำตกคาดหมอก-น้ำตกสอง	ดินถล่ม น้ำป่าไหลลงลาก

	หน่วยงานในพื้นที่	พื้นที่ควรระวังภัย	ภัยพิบัติ
สำนักบริหารพื้นที่อันธุรกษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)(ต่อ)	49 อช.เชาด้อ จ.เพชรบูรณ์  50 อช.ทุ่งแสงหลวง จ.พิษณุโลก และจ.เพชรบูรณ์  51 อช.คลองตระอน จ.อุตรดิตถ์  52 อช.ล้านนา่น จ.อุตรดิตถ์	- ต.วัวลา อ.หล่มเก่า - ตำบลบ้านเนิน อ.หล่มเก่า - ตำบลน้ำก้อ อ.หล่มสัก - ตำบลน้ำชุน อ.เมืองหล่มสัก - ตำบลบึงน้ำเต้า อ.เมืองหล่มสัก - ตำบลบึงน้ำเคล้า อ.เมืองหล่มสัก - ตำบลท่าพล อ.เมือง	ดินถล่ม ดินถล่ม ดินถล่ม ดินถล่ม ดินถล่ม ดินถล่ม ดินถล่ม
		-	-
		- น้ำตกคลองตระอน	น้ำป่าไหลหลาก
		- น้ำตกเชิงทอง	น้ำป่าไหลหลาก
สำนักบริหารพื้นที่อันธุรกษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	53 อช.คลองลาน  54 อช.แม่วงก์  55 อช.คลองวังเจ้า	- น้ำตกคลองลาน - น้ำตกคลองน้ำไหล - น้ำตกเพชรจะบอ - คลองสวนหมาก-แก่งเกาะร้อย <sup>+</sup>  - น้ำตกนกนวล - น้ำตกแม่กระสา - น้ำตกแม่ถี - น้ำตกแม่ชีวา - แก่งผาดอยนาง <sup>+</sup>  - น้ำตกคลองวังเจ้า - น้ำตกเต่าดำเนิน <sup>+</sup> - น้ำตกคลองสมอกกลวย <sup>+</sup> - น้ำตกกระแตใต้ไม้ <sup>+</sup> - น้ำตกนาพิกาทราย <sup>+</sup> - น้ำตกคลองโป่ง <sup>+</sup>	น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก  น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก  น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก  น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก  น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก

	หน่วยงานในพื้นที่	พื้นที่ควรระวังภัย	ภัยพิบัติ
	56 เชตรักษณาพันธุ์สัตว์ป่าหัวข่ายขาด	- น้ำตกเช่าเย็น - แก่งเกะร้อย  - น้ำตกไชเบอร์	น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก  น้ำป่าไหลหลาก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 จังหวัดแพร่	57 อช.แม่จริม จ.น่าน	-	-
	58 อช.ชุมสถาน จ.น่าน	- น้ำตกชุมลี - น้ำตกยาแก่ง	น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก
	59 อช.เวียงโกสัย จ.แพร่-ลำปาง	- น้ำตกแม่เกิ่งหลวง	น้ำป่าไหลหลาก
	60 อช.ดอยชุมตาล	- ลำน้ำแม่ตาล	น้ำป่าไหลหลาก
	61 อช.แจ้งซ้อน	- ลำน้ำมอญ ซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำตก แจ้งซ้อน	น้ำป่าไหลหลาก
	62 อช.แม่วงศ์	- น้ำตกแม่วงศ์	น้ำป่าไหลหลาก
	63 อช.ถ้ำผาไท	- น้ำตกตลาดเหมย - น้ำตกแม่แก้ - ถ้ำผาไท	น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม
	64 อช.ดอยจง	-	-
	65 อช.ดอยเวียงผา จ.เชียงใหม่	- น้ำตกหัวยทรายขาว	น้ำป่าไหลหลาก
	66 อช.แม่โข จ.เชียงใหม่	- บริเวณเลื่อนทางหลวงหมายเลข 1207 บ้านกองล้อຍ ต.บ่อสี อ.ชือด จ.เชียงใหม่	ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก

	หน่วยงานในพื้นที่	พื้นที่ควรระวังภัย	ภัยพิบัติ
	67 อช.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่ 68 อช.ผาแดง จ.เชียงใหม่	- อุยุ่ห่างจากจุดแหล่งท่องเที่ยว ประมาณ 3 ก.ม.  - บริเวณบ้านห้วยทรายขาว	ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก  น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย	69 อช.ดอยหลวง  70 อช.ชุมแสง จ.เชียงราย  70 อช.ชุมแสง จ.เชียงราย(ต่อ)  71 อช.ภูช้าง  72 อช.ดอยภูนา	- น้ำตกปูแวง - น้ำตกจำปาทอง - น้ำตกแม่เหียยน - น้ำตกวังแก้ว - น้ำตกธารทอง - บริเวณดอยหมอกเนินอ่างเก็บน้ำแม่ตุ่น  - น้ำตกชุมแสง - น้ำตกแม่โถ <sup>ดินถล่ม</sup>  - อ่างเก็บน้ำแม่จางขาว - บ้านชุมลาว - บ้านปางมะกาด - บ้านทุ่งยาร - บ้านห้วยทราย - บ้านน้ำคืน - บ้านหัวยคุณพระ - บ้านแม่ทาง - บ้านหัวยมะเกลี้ยง  - น้ำตกภูช้าง - น้ำตกหัวยโปงผา  - น้ำตกธารสวรรค์	น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก  น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก  น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก  น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก  น้ำป่าไหลหลาก น้ำป่าไหลหลาก  น้ำป่าไหลหลาก

	หน่วยงานในพื้นที่	พื้นที่ควรระวังภัย	ภัยพิบัติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย(ต่อ)	73 อช.แม่เปี๊ย  74 อช.ลำน้ำอก ก. เชียงราย	-  - น้ำตกชุมกรรณ - น้ำตกห้วยแก้ว - น้ำตกห้วยแม่ชัย - น้ำตกโป่งพระบาท - น้ำตกห้วยถ่างปลา - น้ำตกตาดทอง - เชื่อแม่สระบย - ดอยช้าง - กิ่งสะไถ	-  น้ำป่าไหลลงลาก น้ำป่าไหลลงลาก น้ำป่าไหลลงลาก น้ำป่าไหลลงลาก น้ำป่าไหลลงลาก น้ำป่าไหลลงลาก น้ำป่าไหลลงลาก ดินสไลด์ ดินสไลด์ ดินสไลด์
	75 วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ก. เชียงราย	- ถ้ำหลวง	น้ำป่าไหลลงลาก
	76 วนอุทยานภูชี้ฟ้า ก. เชียงราย	- บ้านร่มฟ้าไทย	ดินถล่ม
	77 วนอุทยานดอยหัวแม่คำ ก. เชียงราย	- น้ำตกห้วยแม่คำ - น้ำตกภูน่าโก	น้ำป่าไหลลงลาก น้ำป่าไหลลงลาก
	78 วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง ก. เชียงราย	- น้ำตกวังธารทอง	น้ำป่าไหลลงลาก
	79 วนอุทยานสันພญาไฟร ก. เชียงราย	- น้ำตกพญาไฟร - บริเวณสันดอย บ้านพญาไฟรล่าจ่อ หมู่ 6 ต.เกิดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	น้ำป่าไหลลงลาก ดินถล่ม
	80 วนอุทยานดอยพระบาท ก. เชียงราย	-	น้ำป่าไหลลงลาก
	81 วนอุทยานน้ำตกตาดควัน ก. เชียงราย	- น้ำตกตาดควัน	น้ำป่าไหลลงลาก
	82 วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก ก. เชียงราย	-	-

	หน่วยงานในพื้นที่	พื้นที่ควรระวังภัย	ภัยพิบัติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย(ต่อ)	83 วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ลัก จ.เชียงราย 84 วนอุทยานน้ำตกแม่โข จ.เชียงราย 85 วนอุทยานพญาพิภัต์ จ.เชียงราย 86 วนอุทยานภูลังกา จ.เชียงราย 87 วนอุทยานไดโนเสาร์-แก่งหลวง 88 วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง 89 วนอุทยานภูชุมดาว 90 วนอุทยานน้ำตกชุนน้ำยาน 91 วนอุทยานน้ำตกมีโวฉ่อแต็ะ 92 วนอุทยานริมโขง 93 วนอุทยานชาพันปี 94 วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ 95 วนอุทยานน้ำตกดอนศิลา-พางาม 96 วนอุทยานถ้ำผาแல 97 วนอุทยานน้ำตกครีซมภู จ.เชียงราย	- - หมู่บ้านแม่โข - บ้านพญาพิภัต์ - - - - - น้ำตกชุนน้ำยาน - น้ำตกมีโวฉ่อแต็ะ - - - - น้ำตกดอนศิลา - - น้ำตกครีซมภู - บ้านห้วยหลวงเหนือ - บ้านห้วยหลวง - บ้านป่าแดง	- น้ำป่าไหลลงลาก ดินถล่ม - น้ำป่าไหลลงลาก - - น้ำป่าไหลลงลาก น้ำป่าไหลลงลาก น้ำป่าไหลลงลาก - - - - น้ำป่าไหลลงลาก ดินถล่ม ดินถล่ม ดินถล่ม

	หน่วยงานในพื้นที่	พื้นที่ควรระวังภัย	ภัยพิบัติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย(ต่อ)	98 วนอุทยานร่องคำหลวง จ.พะเยา	- น้ำตกคาดเล็ก	น้ำป่าไหลหลาก
	99 วนอุทยานห้วยทรายมาน	-	-
	100 วนอุทยานน้ำตกคาดสายรุ้ง จ.เชียงราย	- น้ำตกคาดสายรุ้ง	น้ำป่าไหลหลาก
	101 วนอุทยานดอยกาดผี	-	-
	102 วนอุทยานห้วยน้ำช้าง	-	-
	103 วนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น จ.เชียงราย	- น้ำตกห้วยน้ำอุ่น	น้ำป่าไหลหลาก
	104 วนอุทยานน้ำตกห้วยก้างปลา	- น้ำตกห้วยก้างปลา	น้ำป่าไหลหลาก
	105 วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน	- น้ำตกน้ำมิน	น้ำป่าไหลหลาก
	106 วนอุทยานน้ำตกแม่สลอง	- น้ำตกแม่สลอง	น้ำป่าไหลหลาก
	107 อช.ออบหลวง	-	-
	108 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหนองบงคาย	-	-
	109 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยพาซัง	-	-
	110 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงล้อ	- ลำห้วยแม่ท้าย	น้ำป่าไหลหลาก

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2550)