

๗



๗๖๗  
๗๖๗  
๗๖๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
๒๘๖๕  
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๐

ที่ วธ ๐๔๐๑/๒๐๒๓

กระทรวงวัฒนธรรม

๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด

กทม. ๑๐๗๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานความเสียหายของโบราณสถาน อันเกิดจากแผ่นดินไหว

เรื่องเพื่อ ทราบจ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๘ ส.ค. ๒๕๕๔

เรื่องที่๗๗๗

จัดเข้าวาระ.....

ด้วยวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้เกิดแผ่นดินไหวในเขตประเทศพม่า ความแรงขนาด ๖.๗ ริกเตอร์ ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน แรงสั่นสะเทือนดังกล่าว ได้เป็นเหตุให้โบราณสถานเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเสียหายหลายแห่ง

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) อธิบดีกรมศิลปากร (นางโสมสุตา ลียะวนิช) รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายเอนก สีหามาตย์) ได้เดินทางไปสำรวจและพบโบราณสถานที่มีความเสียหายอันเกิดจากแผ่นดินไหวค่อนข้างรุนแรง จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

๑. เจดีย์ วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่บนยอดดอยจอมกิตติ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐

สภาพความเสียหาย ฉัตรหักงอ ส่วนยอดบริเวณกลีบบะเพืองหักงอ ทองจังโกฉีกขาด ส่วนองค์เรือนธาตุ พบรอยแตกร้าวขยายตัวกว้างมาก และพบแผ่นทองจังโกที่หุ้มเจดีย์มีรอยฉีกขาดโดยทั่วไป

แนวทางแก้ไข ในเบื้องต้นได้ตั้งนั่งร้านเหล็ก เข้าเฝือก ค้ำยันส่วนยอดของเจดีย์ไว้ก่อนเพื่อป้องกันการหักพังทลายลงมา และจะได้เร่งสำรวจความเสียหาย โดยนักวิชาการกรมศิลปากร เพื่อออกแบบและประมาณราคาการบูรณะซ่อมแซมโดยเร่งด่วนต่อไป

๒. มณฑป วัดพระธาตุภูซาว ตั้งอยู่บนดอยขนาดเล็กบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙

สภาพความเสียหาย ผนังก่ออิฐถือปูนมีรอยแตกร้าวโดยทั่วไป ส่วนหลังคาแตกร้าวแยกออกจากกัน

แนวทางแก้ไข เร่งสำรวจความเสียหาย โดยนักวิชาการกรมศิลปากร เพื่อออกแบบและประมาณราคาการบูรณะซ่อมแซมโดยเร่งด่วนต่อไป

๓. เจดีย์วัดป่าสัก...

๓. เจดีย์วัดป่าสัก (ร้าง) เป็นเจดีย์ประดับลวดลายปูนปั้น สวยงาม พบน้อยมากทางภาคเหนือ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙ ตั้งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่

สภาพความเสียหาย พบรอยแตกร้าวบริเวณปล้องกึ่งกลางและทำให้ส่วนยอดขององค์เจดีย์เอียงเล็กน้อย

แนวทางแก้ไข เร่งสำรวจความเสียหาย โดยนักวิชาการกรมศิลปากร เพื่อออกแบบและประมาณราคาการบูรณะซ่อมแซมโดยเร่งด่วนต่อไป

๔. เจดีย์วัดเจดีย์หลวง เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙


สภาพความเสียหาย ส่วนยอดที่เป็นปล้องโดนหักพังทลายลงมา ส่วนองค์ระฆังพบรอยแตกร้าวโดยทั่วไป ต้องระฆังลงมา พบอิฐพังทลายลงมาเกิดจากส่วนยอดของเจดีย์หักลงมากระแตก

แนวทางแก้ไข เร่งสำรวจความเสียหาย โดยนักวิชาการกรมศิลปากร เพื่อออกแบบและประมาณราคาการบูรณะซ่อมแซมโดยเร่งด่วนต่อไป

นอกจากนี้ จากการสำรวจเบื้องต้นได้พบโบราณสถานในเขตเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยอีกหลายแห่ง ซึ่งจะเร่งดำเนินการต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพิฐ อินทรสมบัติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

๒๘ ส.ค. ๕๕

กรมศิลปากร

โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๒๒๖๒, ๐ ๕๓๔๐ ๙๐๗๒



กราบเรียน นาย นาน รณกรม. (ทอ.ร.กพฯ)

รพว.๖๖.

แจ้งว่าเห็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตาม ม.๑ แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ และขอให้

นำเสนอ กรม. เป็น ภาวะจว.ใน วันที่ 28 ส.ค. ๕๕

หากเห็นสมควรฯ ขอให้ไปติดต่อผู้ให้เสนอ กรม. ทราบ

เป็นวาระจว. ต่อ วันที่ รพว.๖๖. เสนอ

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

พอ.๗

สสค. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2554 ลงมติว่า

ทราบ