

# ต่อไปนี้สุด

ที่ พน ๐๑๐๐/๗๙๗



กระทรวงพลังงาน

ศูนย์เอนเนอร์จี คอมแพลิกซ์ อาคารบี  
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันดิบลงทะเลอ่าวมาบตาพุดและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรักษา环境

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

ด้วยกระทรวงพลังงานมีเรื่องเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการรักษา环境เพื่อทราบสถานการณ์และการแก้ไข<sup>ก</sup>ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินการรั่วไหลของน้ำมันดิบลงทะเลในพื้นที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี<sup>ก</sup> การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและผลการตรวจสอบทางทะเลในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

## ๑. ความเป็นมาของเหตุการณ์

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๖.๔๐ น. อำเภอเมืองราชบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาราชบุรี ได้รับแจ้งจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ว่าเกิดเหตุน้ำมันดิบรั่ว ออกจากห้องรับน้ำมันดิบ ขนาดเล็กผ่านช่องรั่วในห้องน้ำมันดิบ ๑๖ นิ้ว ของเรือขันถ่ายน้ำมันกลางทะเลอย่างทุ่มรับน้ำมันดิบ (Single Point Mooring : SPM) ทำให้น้ำมันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเลประมาณ ๕๐,๐๐๐ ลิตร บริเวณที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร หรือประมาณ ๑๐ ไมล์ทะเล

## ๒. การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและการขัดคราบน้ำมันดิบในพื้นที่ที่มีน้ำมันดิบรั่วไหล

๒.๑ การแก้ไขปัญหาระด่วนของ PTTGC และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยทันทีที่เกิดเหตุการณ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๖.๔๐ น. PTTGC ได้ดำเนินการหยุดการรั่วไหลทันทีโดยการปิดวาล์วและหยุดขนถ่ายน้ำมัน มีการประสานศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินพร้อมการตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน และประสานงานกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม ปตท. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือตามแนวทางปฏิบัติจากการซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับภาวะวิกฤต และบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยมีการประสานร่วมกันดำเนินการต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- หยุดการส่งน้ำมันและควบคุมสถานการณ์ด้วยการปิดวาล์วทันที เพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลเพิ่ม
- นำทุ่นกักน้ำมัน (boom) กักคราบน้ำมันไว้และใช้เครื่องมือเก็บคราบน้ำมัน (oil skimmer) เก็บคราบน้ำมันขึ้นไปเก็บในภาชนะบนเรือ
- แจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ ๑ กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อทราบในเบื้องต้นและเข้าร่วมมือในการปฏิบัติการขัดคราบน้ำมัน
- ใช้เรือฉีดพ่นน้ำยาขัดคราบน้ำมัน (oil dispersant) จำนวน ๔ ลำ พร้อมน้ำยาขัดคราบน้ำมันจากไออาร์พีซี จาก SC Management รวมทั้งจาก PTTGC โดยเรือ Uniwise Rayong

## ๒.๒ การแก้ไขปัญหาในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

- บริษัท Oil Spill Response Limited จากประเทศสิงคโปร์ ได้ส่งเครื่องบินพร้อมผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำและอุปกรณ์ฉีดน้ำยาสลายคราบน้ำมัน
- PTTGC ส่งเรือและเจ้าหน้าที่ไปทำการวางท่นตักน้ำมัน ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร ห่างจากชายฝั่งของเกาะสมีด ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร เพื่อป้องกันกรณีที่อาจมีคราบน้ำมันหลุดรอดเข้าไปใกล้ชายฝั่งอีกชั้นด้วย
- PTT SEAL Group ได้ใช้เครื่องร่อนขนาดเบาจำนวน ๔ ลำ ค่อยตรวจสอบบริเวณชายฝั่งเพื่อถ่ายวิดีโอและภาพนิ่งบริเวณเข้าแหลมหญ้าและเกาะสมีด
- น้ำมันกลุ่มสุดท้ายได้ถูกคลื่นซัดเข้าสู่อ่าวพร้าว ทางทิศตะวันตก ค่อนไปทางเหนือของเกาะสมีด พนักงานจำนวนกว่า ๓๐ คนได้ใช้อุปกรณ์เก็บคราบน้ำมันโดยทันที
- นายวิชิต ชาติไพบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เดินทางไปอ่าวพร้าว และได้ร่วมกับผู้บริหารของ PTTGC สั่งการการเก็บคราบน้ำมัน
- กำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ ๗ ค่ายมหาสารสิงหนาถ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เดินทางมาร่วมสนับสนุนประมาณ ๑๐๐ คน ต่อมา PTTGC ได้นำกำลังคนมาเพิ่มอีกกว่า ๓๐๐ คน และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ขอกำลังทหารมาสนับสนุนอีก ๒๐๐ คน รวมจำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดกว่า ๖๐๐ คน
- วางแผนทุกๆ ๑๕ นาที ให้บัญชาการนาวิกโยธิน นำเรือไปทำการฉีดน้ำยาสลายคราบน้ำมันเพิ่มเติมที่กลุ่มน้ำมันที่ลอยอยู่หน้าอ่าวขามและอ่าวน้อยหน่า ทั้งนี้เรือไปทำการฉีดน้ำยาสลายคราบน้ำมันเพิ่มเติมที่กลุ่มน้ำมันที่ลอยอยู่หน้าอ่าวขามและอ่าวน้อยหน่า

## ๒.๓ การแก้ไขปัญหาในช่วงระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

มีการทำความสะอาดคราบน้ำมันในทะเล และชายหาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุดและโดยเร็วที่สุด

### ๓. ความคืบหน้าการกำจัดคราบน้ำมัน

- สภาพในทะเลและชายหาดเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ โดยยังเหลือคราบน้ำมันบริเวณซอกหินเท่านั้น
- PTTGC ยังดำเนินการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้น้ำแรงดันสูง ซึ่งสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพลิกทรัพย์เพื่อให้น้ำมันขนาดเล็กทำปฏิกิริยากับแสงแดด และสลายได้เอง ตามธรรมชาติ คาดว่าจะสามารถจัดการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคมนี้

### ๔. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

PTTGC ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ คาดว่าจะสามารถรายงานผลให้กระทรวงพลังงานทราบได้ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนสิงหาคมนี้

## ๕. การเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบ

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการ ขณะนี้ มีผู้ร้องเรียนประมาณ ๑,๒๕๐ ราย แบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเป็น ๕ กลุ่มหลัก คือ

- กลุ่มอาชีพประมง มีผู้ร้องเรียนประมาณ ๔๐๐ กว่าราย มีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายที่การพิจารณาผ่านการตรวจสอบเอกสาร และได้รับอนุญาติจากจังหวัดจำนวน ๑๗๗ ราย โดยจะมีการจ่ายเงินชดเชยในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวนค่าชดเชยรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท (อัตราค่าชดเชย ๑,๐๐๐ บาทต่อวัน x จำนวน ๓๐ วัน)

- กลุ่มผู้ประกอบการโรงเรม และร้านอาหาร มีผู้ร้องเรียนจำนวนประมาณ ๖๐๐ กว่าราย อยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียด

- กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ มีผู้ร้องเรียนจำนวน ๑ ราย อยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียด

- กลุ่มอื่นๆ ประกอบด้วย อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และให้บริการ เช่น รถ-เรือเช่า ก่อสร้าง นวดแผนไทย เป็นต้น อยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียด

● PTTGC ได้ร่วมกับจังหวัดระยองจัดทำแผนบูรณาการการพื้นที่ โดยได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญระบบ呢เวศน์ สิ่งแวดล้อมทางทะเลจากประเทศออสเตรเลีย (Marine Expert) เข้าร่วม ประกอบด้วย แผนระยะสั้น ๑ ปี และ แผนระยะยาว ซึ่งจะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ

## ๖. การกลับเข้าปฏิบัติงาน (Resume operation)

● อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการกลับมาดำเนินการตามปกติ ตามมติคณะกรรมการ ปตท. และ PTTGC โดยก่อนใช้งานจริงจะมีการตรวจสอบระบบห้องและระบบที่เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวังของเรือตรวจการณ์ ระบบความปลอดภัย แผนการจัดการหากเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการทบทวนแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

● มีการจัดตั้งคณะกรรมการของ PTTGC เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในอุตสาหกรรม

● ศึกษาขีดความสามารถและความพร้อมของอุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง ศึกษาศักยภาพของสมาคมต่างๆ ในด้านการจัดการความปลอดภัย และทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงการดำเนินงาน ภายใต้ความปลอดภัย

## ๗. ผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

● กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการสำรวจเบื้องต้น ในพื้นที่ร่องケーソน เม็ดไม่พบคราบน้ำมันบนพื้นทะเล และไม่พบการตายของสัตว์ในแนวปะการัง

● กรมควบคุมมลพิษ ผลการตรวจสอบพบว่าการใช้สารเคมีเพื่อขัดคราบน้ำมัน เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมควบคุมมลพิษ และสารเคมีกำจัดคราบน้ำมันที่ใช้ส่งผลกระทบต่อระบบ呢เวศน์น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสารเคมีขององค์กรน้ำมันชั้นนำทั่วโลก

● สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ผลการตรวจสอบพบว่าการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าความเค็ม อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ค่า BOD ปริมาณสารแขวนลอย (TSS) ปริมาณสารอาหารและโลหะหนักในน้ำ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

● ภาควิชาชีวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการตรวจสอบพบร่วมกับในน้ำยาลายคราบน้ำมัน (Dispersant) ประกอบด้วย Kerosene + Surfactant สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ได้แก่ ปฏิกิริยาโพโตออกไซเดชัน (Photo-oxidation) และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพจนหมดไปได้

● พศ. ดร.ธรัณ ธรรมนราวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการตรวจสอบพบร่วมกับไม่พบความผิดปกติของปะการัง และสัตว์ทะเลในบริเวณรอบเกาะ เว้นแต่บริเวณอ่าวพร้าวแสดงว่าไม่มีการขยายผลกระแทกสูงสุดบริเวณอื่นออกจากอ่าวพร้าว

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินคณฑ์รัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

n.mow/

(นายพงษ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ไพศาล)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
โทร ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๔๗๙, ๔๗๘  
โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๑๓๖๔