

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๘๐๗/กข ๑๙



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๙๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบเหตุดินทรายด้วยรอยแยก บ้านสันติคีริ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สลองนอก อ่าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ นร ๐๒๐๕/๙๘๑๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๙๗๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ประสบเหตุดินทรายด้วยรอยแยก บ้านสันติคีริ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สลองนอก อ่าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรรมชาติ ขอเสนอเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบเหตุดินทรายด้วยรอยแยก บ้านสันติคีริ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สลองนอก อ่าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย การเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕ (๑๓. เรื่องที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้เสนอคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)

ทั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ นิติคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้ว และข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มทั่วประเทศ และเห็นชอบในการหลักการในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องดินถล่มของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

๑.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องดินถล่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังในพื้นที่บ้านสันติคีริ หมู่ ๑ ตำบลแม่สลองนอก อ่าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดเชาว่องรับด้วยหินแกรนิตผุ มีชั้นดินหนา

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ บริเวณจังหวัดเชียงรายมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดเหตุดินทรายด้วยรอยแยกบ้านสันติคีริ มีความกว้าง ๑๕๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนของประชาชน จำนวน ๙ หลังคาเรือน และสถานประกอบการโรงเรん ๑ แห่ง ในเบื้องต้น กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าดำเนินการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ประสบเหตุดินทรายด้วยรอยแยก บ้านสันติคีริ หมู่ ๑ ตำบลแม่สลองนอก อ่าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ต่อมาในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิจติ) และ

/คณบุริหาร...

คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ประสบเหตุ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่

๒.๒ การประเมินสภาพพื้นที่ดอยแม่สลอง สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ประเภท คือ พื้นที่ประสบเหตุ ขนาดความกว้าง ๑๕๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร พื้นที่เฝ้าระวัง หมายถึง พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและมีร่องรอยของดินแยก และพื้นที่ชุมชนดอยแม่สลอง

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ พื้นที่ประสบเหตุ

- มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานนโยบายและแผนเมืองจังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงสร้างป้องกันดินทรุดตัวและรอยแยก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะเวลา ๒ เดือน)

- มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และจังหวัดเชียงราย จัดทำระบบป้องกันดินทรุดตัวและรอยแยก โดยการเพิ่มเส้นทางเดิน และป้องกันไม่ให้น้ำผัดเดิน และน้ำใต้ดินไหลเข้าสู่พื้นที่ประสบเหตุ (ระยะเวลา ๖ เดือน)

๓.๒ พื้นที่เฝ้าระวัง

- มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานนโยบายและแผนเมืองจังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก กำหนดระดับความเสี่ยงของพื้นที่ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเหตุดินทรุดตัวและรอยแยก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการดีบบ้านช่องลาดตันและพัฒนาการของรอยแยก

- มอบหมายให้จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก สนับสนุนให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำระบบป้องกันเหตุดินทรุดตัวและรอยแยก

๓.๓ พื้นที่ชุมชนดอยแม่สลอง

- มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกำหนดและประกาศเขตเสี่ยงภัยดินถล่ม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการกำกับดูแลและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนดอยแม่สลองห้วยหมด

- มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม และมาตรการป้องกันเหตุดินทรุดตัวและรอยแยก พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการดีบบ้านช่องลาดตัน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

- มอบหมายหน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมและดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะกรรมการฯ รับทราบเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ คงกิตติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงบประมาณวิทยาลัยสังเคราะห์และรัฐนิติบัณฑิตวิทยา

โทร. ๐ ๒๖๒๗ ๕๗๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๖๒๗ ๕๗๐๐