

ด่วนที่สุด

ที่ ทส 0201/ 1277



วาระทราบเพื่อเป็นข้อมูล
เรื่องที่.....

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1/196
22 มิ.ย. 2549

19 มิถุนายน 2549

สท.รับที่..... 3614
วันที่ 20 มิ.ย. 2549
เวลา..... 16.45

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และลำปาง ครั้งที่ 3

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 20 มิ.ย. 2549

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/6716 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือฯ จำนวน 70 ชุด

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และลำปาง ต่อคณะกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549

การดำเนินงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนและร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย ในส่วนที่เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2549 ดังนี้ คือ

1) การสนับสนุนความช่วยเหลือ

- การแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค 3,032,700 ลิตร
- เป่าล้างบ่อบาดาล 604 บ่อ
- ซ่อมระบบประปา 96 แห่ง
- ซ่อมเครื่องสูบน้ำ 166 เครื่อง
- ทำความสะอาดบ่อน้ำดื่ม 270 บ่อ
- ซักลากไม้ 842 ท่อน

/ 2.การจัดทำแผน...

2) การจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคเหนือในระยะเร่งด่วน ดังนี้

ด้านทรัพยากรน้ำ

1) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการโครงการน้ำบาดาลเฉพาะพื้นที่ประสบภัย 5 จังหวัด โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 186,030,000 บาท

2) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 อนุมัติในหลักการให้กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารเพื่อชะลอความเร็วการไหลของน้ำ และปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบประปาที่ได้รับความเสียหาย โดยขอตกลงรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณเพื่อใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 122,710,000 บาท

ด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

การจัดทำแผนฟื้นฟูด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้เสนอผ่านคณะอนุกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ




(นายยงยุทธ ดิยะไพรัช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน
โทร. 0 2278 8555 โทรสาร 0 2278 8554

ร.ร. 4/4
ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ส.ม.)
เมื่อวันที่ 20 ส.ย. 2549
(ทราบเพื่อเป็นข้อมูล)

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล



(นางโสมศรี อารยะศิริ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการดำเนินงานการช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัย
ดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์ อุโขทัย แพร่ ลำปาง และน่าน

ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2549



โดย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มิถุนายน 2549

สารบัญ

	หน้า
1. สถานการณ์และความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1
- รายงานความเสียหายในภาพรวม.....	1
- ทรัพยากรน้ำ/น้ำบาดาล.....	2
- ทรัพยากรป่าไม้.....	3
- พื้นที่ประสบภัยดินถล่ม.....	3
- สิ่งแวดล้อม.....	4
2. การสนับสนุนช่วยเหลือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5
- การสนับสนุนการช่วยเหลือด้านเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์.....	6
- กิจกรรมการดำเนินงาน.....	6
- การสำรวจพื้นที่เกิดเหตุดินถล่ม.....	6
3. การจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....	7

สารบัญตาราง

	หน้า
รายงานการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ.....	8

สารบัญภาพ

	หน้า
สภาพความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์.....	9
สภาพความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่.....	10
สภาพความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย.....	11
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์.....	12

1. สถานการณ์และความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

❖ รายงานความเสียหายในภาพรวม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่สงวน อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 จังหวัด นั้น ได้รับความเสียหายด้านต่างๆ ได้แก่

ด้านทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำรวจและรายงานสรุปความเสียหาย ดังนี้

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. บ่อบาดาล | 1,709 บ่อ |
| 2. ระบบประปาบาดาล | 314 ระบบ |
| 3. อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ | 2 แห่ง |

(อ่างเก็บน้ำแม่ดึก และฝายเขม)

- | | |
|----------------------------|---------|
| 4. อ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้น | 31 แห่ง |
|----------------------------|---------|

(จ.สุโขทัย 6 แห่ง จ.อุดรดิตถ์ 16 แห่ง จ.แพร่ 9 แห่ง)

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 5. ระบบประปาผิวดิน | 39 แห่ง |
| 6. บ่อน้ำตื้น | 2,400 บ่อ |
| 7. แหล่งน้ำในหมู่บ้าน | 240 แห่ง |

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รายงานสรุปความเสียหาย ดังนี้

1. ดินถล่ม ประมาณ 1,998 แห่ง
2. พื้นที่ป่าไม้ทั้งที่ราบและบนภูเขาสูง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยหลวงแม่ลำ บ้านดึกและห้วยไคร้ จังหวัดสุโขทัย ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ป่าห้วยช้าง-ป่าปู่เจ้า ป่านานกกกและห้วยเกียงพา - ป่าน้ำไคร้ จังหวัดอุดรดิตถ์ ป่าแม่พวก ป่าแม่ก้อน - แม่สาย จังหวัดแพร่ รวมประมาณ 98,696 ไร่

ด้านสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รายงานสรุปความเสียหาย ดังนี้

1. ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีโดยเฉพาะระบบรวบรวมน้ำเสียและเส้นท่อเสียหายบางส่วน

2. คลังเมื่อน้ำน่านและแม่น้ำยมในพื้นที่เกิดอุทกภัยถูกกัดเซาะพังทลาย ทำให้น้ำขุ่น มีสีแดง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ(DO) มีค่าน้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ น้ำแหล่งน้ำประเภทที่ 4

3. รถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเสียหายในบางพื้นที่ ถึงขยะสูญหายและชำรุด บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัยมีน้ำท่วมขัง

สำหรับความเสียหายด้านต่างๆแยกรายจังหวัดมีรายละเอียด ดังนี้

❖ ทรัพยากรน้ำ/น้ำบาดาล

จังหวัดอุดรธานี

ระบบประปาหมู่บ้าน / บ่อน้ำตื้น จำนวน 109 แห่ง ใช้งานได้จำนวน 60 แห่ง ระบบประปาหมู่บ้านบางแห่งชำรุดเสียหาย เนื่องจากเครื่องสูบน้ำ และระบบท่อจ่ายน้ำ บริเวณโครงการมีสิ่งปรักหักพัง มีโคลนทับถม

ความเสียหายของแหล่งน้ำผิวดิน อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น/ระบบส่งน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน้ำถูกโคลนพัดทับถมบริเวณด้านหน้า และถูกกระแสน้ำกัดเซาะท้าย อ่างเก็บน้ำ/ฝายน้ำล้น ทำให้สภาพของอ่างเก็บน้ำ/ฝายน้ำล้น และลำน้ำธรรมชาติตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักและระบายน้ำได้

บ่อน้ำบาดาลได้รับความเสียหายเกี่ยวกับ เครื่องสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลชนิดไฟฟ้าและมือโยกชำรุด ใช้งานไม่ได้ สิ่งสกปรก ไหลลงสู่บ่อน้ำบาดาล ระบบท่อเมนเสียหายใช้งานไม่ได้

จังหวัดแพร่

ระบบประปาที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ 11 แห่ง สูงเม่น 12 แห่ง เค้นชัย 19 แห่ง รวม 42 แห่ง

จังหวัดสุโขทัย

- 1) อำเภอศรีสัชนาลัย : คลองสี่แห่ง พนังกั้นน้ำ 10 แห่ง
- 2) อำเภอกงไกรลาศ : ฝาย 1 แห่ง
- 3) อำเภอทุ่งเสลี่ยม : อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง
- 4) อำเภอที่เหลือ ไม่มีรายงานความเสียหาย
- 5) ในพื้นที่ อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาศ อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอเมือง อำเภอศรีนคร และอำเภอบ้านด่านลานหอย และศรีสัชนาลัย ที่ประสบปัญหาอุทกภัย บ่อน้ำบาดาล ได้รับความเสียหายมาก

❖ ทรัพยากรป่าไม้

จังหวัดอุดรดิตถ์

พื้นที่เสียหายจำนวน 70,696 ไร่ ส่วนใหญ่ ต้นพื้นที่ป่าไม้ราษฎรได้เข้าถือครองที่ดินเพื่อทำกิน

1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยช้างป่าปู่เจ้า ท้องที่อำเภอลับแล
2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาท้องที่อำเภอท่าปลา อำเภอเมืองอุดรดิตถ์
3. ป่าสงวนแห่งชาติป่านกกอก ท้องที่อำเภอลับแล
4. ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเกียกพาและป่าน้ำไคร้ ท้องที่อำเภอเมืองอุดรดิตถ์
5. ป่าเตรียมการสงวน ท้องที่อำเภอลับแล

จังหวัดแพร่

สภาพป่าบริเวณที่เกิดการพังทลายของดินในขุนห้วยแม่พวก เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เนื้อที่ 5,000 ไร่

สภาพป่าบริเวณที่เกิดการพังทลายของดินในขุนห้วยแม่สาย เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก่อน - ป่าแม่สาย ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เนื้อที่ 2,000 ไร่ ลักษณะของพื้นที่ดำเนินการมีสภาพพื้นที่ที่มีการพังทลายของดินอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง ไม่มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ลักษณะป่าเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบเขา

สภาพป่าบริเวณที่เกิดการพังทลายของดินในขุนห้วยแม่ก่อน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก่อน - ป่าแม่สาย ตำบลห่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เนื้อที่ 3,000 ไร่ ลักษณะของพื้นที่ดำเนินการมีสภาพพื้นที่ที่มีการพังทลายของดินอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง ไม่มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ลักษณะป่าเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบเขา

จังหวัดสุโขทัย

- อำเภอศรีสำดาลัย
 - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง แม่สำ บ้านดึกและห้วยไคร้พื้นที่ป่าเสียหายประมาณ 20,000 ไร่
 - พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใด
- อำเภอที่เหลือ ไม่มีรายงานความเสียหาย

❖ พื้นที่ประสบภัยดินถล่ม

อุดรดิตถ์

มีพื้นที่ที่ประสบภัยดินถล่ม 3 อำเภอ คือ อำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง เกิดดินถล่มรวมทั้งสิ้น 1,478 แห่ง

- อำเภอลับแล พบรอยดินถล่มตามแนวภูเขา บริเวณพื้นที่สำรวจบ้านผามูบ ตำบลแม่พูล และตำบลนาก-กก จำนวน 604 แห่ง บริเวณที่ถูกน้ำท่วมคิดเป็นพื้นที่ 12.05 ตร.กม.

- อำเภอท่าปลา พบรอยดินถล่มตามแนวภูเขา บริเวณพื้นที่สำรวจบ้านน้ำดีะ บ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน จำนวน 551 แห่ง บริเวณที่ถูกน้ำท่วมคิดเป็นพื้นที่ 4.38 ตร.กม. อำเภอเมือง พบรอยดินถล่มตามแนวภูเขา บริเวณพื้นที่สำรวจบ้านไส้ฮ้า บ้านน้ำไคร้ ตำบลค่านาขาม จำนวน 323 แห่ง บริเวณที่ถูกน้ำท่วมคิดเป็นพื้นที่ 7.50 ตร.กม.

จังหวัดแพร่

มีพื้นที่ที่ประสบภัยดินถล่ม บ้านนาตอง บ้านน้ำจ้อม บ้านปากกลาย และบ้านผาตรีม ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง เกิดดินถล่มรวมทั้งสิ้นมากกว่า 200 แห่ง ภูเขาที่มีความลาดชันสูง (ประมาณ 52 องศา) ปริมาณน้ำฝนที่อำเภอเมืองวัดได้ 198 บริเวณที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 4 ตร.กม.

จังหวัดสุโขทัย

มีพื้นที่ที่ประสบภัยดินถล่ม บ้านห้วย บ้านคงหญ้าป่า และบ้านแม่คู้ ตำบลบ้านดึก อำเภอศรีสำราญ เกิดดินถล่มรวมทั้งสิ้นมากกว่า 320 แห่ง ภูเขาที่มีความลาดชันสูง (ประมาณ 50 องศา) ปริมาณน้ำฝนที่อำเภอศรีสำราญ วัดได้ 109 มิลลิเมตร บริเวณที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 3.69 ตร.กม.

❖ สิ่งแวดล้อม

จังหวัดอุดรดิตถ์

(1) มลพิษด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น : ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีอยู่ 2 ส่วน คือ เกิดจากมูลฝอยที่เกิดจากความเสียหายในช่วงเกิดอุทกภัย และ เกิดจากการผลิตมูลฝอยประจำวันของราษฎรที่ประสบภัย คาดว่ามีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 77 ตันต่อวัน

- ระบบเก็บรวบรวมและเก็บขนมูลฝอย : ภาชนะรองรับมูลฝอยสูญหาย และชำรุดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งรถเก็บขนมูลฝอยเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาต่อการให้บริการรวบรวมและเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ ทต.ศรีพนมมาศ และทม.เมืองอุดรดิตถ์ (รถเก็บขนมูลฝอย อปท.ได้ดำเนินการซ่อมแซมรถเก็บขนมูลฝอยแล้ว และสามารถใช้งานได้เป็นปกติ)

- ระบบกำจัดมูลฝอย : สถานที่กำจัดมูลฝอยที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ได้แก่ สถานที่กำจัดมูลฝอยของ ทต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานที่กำจัดมูลฝอย คาดว่าจะสามารถดำเนินการกำจัดมูลฝอยได้

(2) มลพิษทางน้ำ

- ระบบระบายน้ำ : ปัญหาอุทกภัยทำให้ท่อ/รางระบายน้ำของเทศบาลฯ อุดตันทั้งระบบฯ ซึ่งทำให้มีปัญหาต่อการระบายน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ (บ่อเกรอะ- บ่อซึม) : ในแต่ละครัวเรือนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ชนิดบ่อเกรอะบ่อซึม ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยศูนย์อนามัยเขต 9 ได้ดำเนินการสูบน้ำเสียจากบ่อเกรอะบ่อซึม เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

(3) มลพิษทางอากาศ

ในช่วง 2 อาทิตย์ มีรถยนต์เข้าออกในพื้นที่ค่อนข้างมาก ทำให้การจราจรหนาแน่น ทำให้ปริมาณฝุ่นจากการจราจรค่อนข้างมาก ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ริมถนน

จังหวัดแพร่

ต้นไม้ เศษไม้ ปลายไม้ ดิน โคลน ขยะมูลฝอย ที่ถูกพัดพามากับกระแสน้ำ ตกค้างตามบ้านเรือน ลำห้วย ริมถนน และมีน้ำขังตามทุ่งน้ำตามพื้นที่ต่างๆ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา พบว่าเป็นเศษซากไม้ไผ่ และไม้ขนาดเล็ก ลักษณะถูกน้ำพัดหักโค่น ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของการถูกลูกลอยพัดพาแต่อย่างใด ในเบื้องต้นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการเก็บ ขน เศษไม้ ปลายไม้ ออกเป็นการเร่งด่วนแล้ว

สิ่งแวดล้อมในเขตชุมชน พบว่ามีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นปริมาณมาก พื้นที่ที่ประสบภัยเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ และเด่นชัย ในส่วนของพื้นที่กำจัดขยะ ไม่พบว่าได้รับผลกระทบ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ เช่น อบต.ป่าแดด ไม่พบว่าได้รับผลกระทบเช่นกัน

จังหวัดสุโขทัย

(1) ด้านขยะมูลฝอยและปฏิกูล

อำเภอศรีสำราญได้รับความเสียหายจากโคลนถล่มและเปรอะเปื้อนดินโคลนบ้านเรือนเสียหาย มีขยะจำนวนมาก ส่วนมากเป็นเศษไม้ เศษหญ้า ร่วมกับขยะชุมชนและดินโคลน

อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภองงไกรลาศ อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอเมือง อำเภอศรีนคร และอำเภอบ้านด่านลานหอย พื้นที่ที่น้ำท่วมจะมีขยะ เศษถุงพลาสติก โฟม และขยะอื่นๆ ลอยปะปนมากับเศษไม้ กิ่งไม้ หญ้าแห้ง และตอค้ำง

(2) ด้านน้ำเสีย

อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภองงไกรลาศ อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอเมือง อำเภอศรีนคร และอำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอศรีสำราญ จะมีปัญหาภายหลังน้ำลด พื้นที่ลุ่มจะมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียขึ้นแต่ยังไม่มียางงานแจ้งความเสียหายเข้ามา

อำเภอเมือง มีระบบบำบัดน้ำเสีย 1 แห่ง ซึ่งระบบรวบรวมเส้นท่อได้รับความเสียหายเกิดการหลุดตัว มีโคลนเลนทรายอยู่ในเส้นท่อเป็นจำนวนมาก และมีน้ำเข้าสู่ตัวระบบบำบัดในปริมาณมากจำเป็นต้องเดินเครื่องอยู่ตลอดเวลา

2. การสนับสนุนช่วยเหลือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเฉลิมศักดิ์

วานิชสมบัติ) เป็นประธานคณะทำงาน และได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาจาก อุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และน่าน

1) การสนับสนุนการช่วยเหลือด้านเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์

สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรอุปกรณ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 1,762 คน รถยนต์บรรทุก 228 คัน รถบรรทุกน้ำ 29 คัน รถเครน 13 คัน รถแทรกเตอร์ 5 คัน เครื่องบินปีกหมุน 4 ลำ ชุดเป่าล้างบ่อบาดาล 21 ชุด ชุดผลิตน้ำสะอาด 6 ชุด เครื่องสูบน้ำ 22 เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่อง เลื่อยโซ่ยนต์ 12 เครื่อง ข้าง 13 เชือก และเรือ/แพยนต์ 12 ลำ

2) กิจกรรมการดำเนินงาน

แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค 3,032,700 ลิตร สำรวจความเสียหายของแหล่งน้ำ 421 แห่ง เป่าล้าง บ่อบาดาล 604 บ่อ ซ่อมระบบประปา 96 แห่ง ซ่อมเครื่องสูบน้ำ 166 เครื่อง ทำความสะอาดบ่อน้ำดื่ม 270 บ่อ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 1,998 แห่ง สำรวจไม้ 199 ท่อน สารคลอรีน 20,000 เม็ด สำรวจ ความเสียหายบ้านเรือน 474 หลัง อพยพคน 51 เทียว จัดที่พักชั่วคราว 350 คน แจกจ่ายและขนย้ายสิ่งของ 235 เทียว สูบและระบายน้ำ 3 หมู่บ้าน คั้นหาศพ 9 ศพ ทำสะพานชั่วคราว 7 แห่ง ซักลากไม้ 842 ท่อน

3) การสำรวจพื้นที่เกิดเหตุดินถล่ม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าทำการสำรวจพื้นที่เกิดเหตุดินถล่มบริเวณอำเภอลับแล และอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

พบว่า อำเภอลับแลมีสภาพธรณีวิทยาเป็นหินดินดานและหินแกรนิต ซึ่งมีการผุพัง อย่างรวดเร็วให้ชั้นดินร่วน มีชั้นดินหนา ถ้ามีฝนตกมากกว่า 150 มิลลิเมตร ใน 24 ชั่วโมง จะเกิดน้ำป่า ไหลหลากรุนแรงและเกิดดินถล่มตามมา และยังพบว่าพื้นที่ที่ดินถล่มลงมาเหลือค้างบนไหล่เขาและเชิงเขา อยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะในเขตหมู่ที่ 7 บ้านผาตูบ หมู่ที่ 11 บ้านมหาราช และหมู่ที่ 4 บ้านด่านเกลือ ตำบล แม่พูล โดยถ้ำเกิดฝนตกหนักมากกว่า 60 มิลลิเมตร ใน 24 ชั่วโมง ปริมาณดินที่ค้างอยู่อาจเลื่อนไหลลง ทับบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้ไหล่เขาและเชิงเขาได้

ส่วนอำเภอท่าปลา สภาพธรณีวิทยาเป็นหินแปรชนิดหินฟิรไลต์และหินชนวนมีรอยแยก รอยแตกมาก ชั้นดินปนหินผุหนาประมาณ 0.5 – 2.0 เมตร พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มอยู่ในเขตหมู่ที่ 3 บ้านต้นแดง และหมู่ที่ 5 บ้านห้วยพญา ตำบลนางพญา ถ้ามีฝนตกหนักมากกว่า 60 มิลลิเมตร ใน 24 ชั่วโมง ปริมาณดิน ที่ค้างอยู่อาจเลื่อนไหลลงมาทับบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้ไหล่เขาและเชิงเขาได้

ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว (หนังสือกรมทรัพยากรธรณี ที่ ทส 0503/1257 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549)

3. การจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคเหนือในระยะเร่งด่วน โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

3.1.1	อ่างเก็บน้ำและฝายที่เสียหาย	จำนวน 4 แห่ง	วงเงิน 19,250,000 บาท
3.1.2	ก่อสร้างฝายต้นน้ำ	จำนวน 407 แห่ง	วงเงิน 73,260,000 บาท
3.1.3	การล้างบ่อน้ำตื้น	จำนวน 2,400 แห่ง	วงเงิน 7,300,000 บาท
3.1.4	การปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ	จำนวน 240 แห่ง	วงเงิน 12,000,000 บาท
3.1.5	การซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน	จำนวน 81 แห่ง	วงเงิน 11,000,000 บาท
3.1.6	ซ่อมเครื่องสูบน้ำ	จำนวน 1,892 เครื่อง	วงเงิน 1,892,000 บาท
3.1.7	ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล	จำนวน 756 แห่ง	วงเงิน 37,800,000 บาท
3.1.8	เป่าล้างบ่อบาดาล	จำนวน 4,052 แห่ง	วงเงิน 26,338,000 บาท
3.1.9	เจาะบ่อบาดาลใหม่	จำนวน 600 แห่ง	วงเงิน 120,000,000 บาท

รวมวงเงิน 308,740,000 บาท

โดย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 อนุมัติให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการโครงการน้ำบาดาลเฉพาะพื้นที่ประสบภัย 5 จังหวัด โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 186,030,000 บาท และอนุมัติในหลักการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารเพื่อชะลอความเร็วการไหลของน้ำ และปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบประปาที่ได้รับผลกระทบ โดยขอตกลงรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณเพื่อใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 122,710,000 บาท

สำหรับรายละเอียดในการจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้เสนอผ่าน คณะอนุกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป

รายงานการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2549

เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์

รายการ	จังหวัด					รวม	หน่วย
	สุโขทัย	อุดรดิตถ์	แพร่	น่าน	ลำปาง		
1. เจ้าหน้าที่	352	912	488	3	7	1,762	คน
2. รถยนต์บรรทุก	58	99	69	1	1	228	คัน
3. รถบรรทุกน้ำ	5	17	6	-	1	29	คัน
4. รถเกเรบ	2	3	7	-	1	13	คัน
5. รถแทรกเตอร์	-	-	5	-	-	5	คัน
6. เครื่องบินปีกหมุน	-	-	-	-	-	4	ลำ
7. ชุดเป่าล้างบ่อบาดาล	7	8	3	1	2	21	ชุด
8. ชุดผลิตน้ำสะอาด	3	2	1	-	-	6	ชุด
9. เครื่องสูบน้ำ	7	-	15	-	-	22	เครื่อง
10. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-	4	-	-	-	4	เครื่อง
11. เลื่อยโซยนต์	5	5	2	-	-	12	เครื่อง
12. ช้าง	-	-	13	-	-	13	เชือก
13. เรือ/แพยนต์	-	1	11	-	-	12	ลำ

การให้ความช่วยเหลือของ ทส.

รายการ	จังหวัด					รวม	หน่วย
	สุโขทัย	อุดรดิตถ์	แพร่	น่าน	ลำปาง		
1. แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค	754,200	1,687,500	590,000	-	1,000	3,032,700	ลิตร
2. เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	267	223	76	14	24	604	บ่อ
3. ซ่อมระบบประปา	81	6	9	-	-	96	แห่ง
4. ซ่อมเครื่องสูบน้ำ	60	66	25	3	12	166	เครื่อง
5. ทำความสะอาดบ่อน้ำดื่ม	129	34	107	-	-	270	บ่อ
6.สำรวจความเสียหายบ้านเรือน	62	63	349	-	-	474	หลัง
7. สำรวจความเสียหายของแหล่งน้ำ	-	421	-	-	-	421	แห่ง
8. อพยพคน	-	-	51	-	-	51	เที่ยว
9. จัดที่พักชั่วคราว	-	350	-	-	-	350	คน
10. แจกจ่าย/ขนย้ายสิ่งของ	65	76	84	3	7	235	เที่ยว
11. สูบและระบายน้ำ	-	3	-	-	-	3	หมู่บ้าน
12. คั้นหาศพ	-	9	-	-	-	9	ศพ
13. ทำสะพานชั่วคราว	-	7	-	-	-	7	แห่ง
14. สำรวจบริเวณที่ถูกน้ำท่วม	3.69	23.93	4.00	-	-	31.62	คร.กม.
15. สำรวจไม้ / ซักกลาไม้	-	-	842	-	-	842	ท่อน

ที่มา: ศูนย์ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2549




สภาพความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี



สภาพความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่



สภาพความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์