

ที่ วร ๑๕๐๔/ ๒๓๗๑๖๖



กระทรวงวัฒนธรรม

ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด

กทม. ๑๐๗๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณงบกลาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รองรับ
การจัดงานแสดงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๐ ชุด

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสำคัญในระดับชาติ ในการจัดกิจกรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ขณะนี้เปิดบริการประชาชนมากกว่า ๒๐ ปีแล้ว ทำให้สภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่เหมาะสมในการจัดงานที่มีบุคคลในระดับชาติหรือการรับเสด็จฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดง

เนื่องจากขณะนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เตรียมสถานที่สำหรับจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งจะมีการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแสดง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติฯ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขึ้น โดยจะดำเนินการปรับปรุงลานจอดรถพระที่นั่ง สวนต้นไม้ ตลอดจนการตกแต่งอาคารสถานที่ที่ชำรุดทรุดโทรม โดยจะต้องใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานดังกล่าว จึงได้เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับประจำปี ๒๕๕๑ และเงินรายรับของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการไปบางส่วนแล้ว แต่ยังคงงบประมาณอยู่อีกประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จึงเห็นสมควรขอใช้งบประมาณงบกลางจากรัฐบาลเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

/จากการประชุม.....

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแสดงบัลเลต์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐
วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้
กระทรวงวัฒนธรรมนำเรื่องการขออนุมัติใช้งบกลาง จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการประชุม
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี ในการประชุมวันอังคารที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โทร. ๐๒ ๒๔๓๐๐๒๘

โทรสาร ๐๒ ๒๔๕๗๗๔๗



รายละเอียดการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย



สารบัญ

| | หน้า |
|--|---------|
| ๑. รายละเอียดการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | ๑ |
| ๒. รายละเอียดแบบแปลนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | ๒ - ๑๒ |
| ๓. รายละเอียดการขอใช้งบประมาณ งบกลาง | ๑๓ - ๑๕ |

รายละเอียดการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑. ขอใช้งบประมาณงบกลาง จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยการปูตัวหนอน

จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ ทาสี ฝ้า เพดาน บริเวณทางเดินศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ ตกแต่งบริเวณโดยรอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ด้วยต้นไม้ยืนต้นและพันธุ์ไม้หอม

ชนิดต่างๆ

จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๕๑ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

จำนวน ๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ จัดทำน้ำพุ บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ และบริเวณด้านหน้า ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย

จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ปรับปรุงศาลาไทยและศาลาญี่ปุ่น

จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ ปรับปรุงลานจอดรถศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (บริเวณด้านหน้าติดถนน รัชดาภิเษก)


จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ ติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ณ บริเวณภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และบริเวณ
โดยรอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ขอใช้งบรายรับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เปลี่ยนแปลงบริเวณหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท




รายละเอียดประกอบแบบ

- 1.ปลูกไม้ดอก ไม้ยืนต้น พืชป่า,สารภี,จำปา, โมกซ้อน,ปักษาสวรรค์
- 2.ลานน้ำพุขนาด 15 x1.5 เมตร ประดับโลโก้ ศูนย์วัฒนธรรมทองเหลือง
- 3.สวนไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มน้ำพุ น้ำตกประดับ ก้อนหิน
- 4.เติมโคมไฟประดับสวน
- 5.อ่างบัว ทรงกลม ขนาด90x30 ซม.
- 6.ร้านกาแฟ สไตล์โมเดิร์น
- 7.ศาลาขายอาหาร (ศาลาไทย)
- 8.การปรับปรุงพื้นที่โถงอาคารไทย
- 9.ปรับปรุงโครงสร้าง Cut/out เก้าเป็นห้อง เก็บของ
- 10.ติดตั้งป้ายไฟวง LED ติดผนังอาคาร
- 11.ปรับภูมิทัศน์ ลานจอดรถ
- 12.ม่านน้ำพุ

แบบแปลน ทรูปรงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

25-ตุลาคม-2550

| | | |
|--|--|----------|
| | หน่วยงานต้นสังกัด กรมศิลปากร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ | มาตรฐาน |
| | วัตถุประสงค์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรม | มาตรฐาน |
| | ระยะเวลา 1 ปี | 19-10-50 |
| | งบประมาณ 10 ล้านบาท | 10-10-50 |




รายละเอียดประกอบแบบ

1. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปพื้นที่ ทางเดินเท้า และ ลานจอดรถรับเสด็จ
2. ปรับปรุง ทาสี ฝ้าเพดาน บริเวณศูนย์วัฒนธรรม
3. ปลุกไม้ดอก ไม้ยืนต้น
 - ปีนป่า
 - สารภี
 - จำปา,
 - โมกฉลา
 - บัณฑิตสวรรค์+ก้ามกุ้ง
4. ปรับภูมิทัศน์ ลานจอดรถ

แบบแปลน ทรูงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชั้นที่ ๑

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------|
| | กรุงเทพมหานคร สถาบันวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรม | ๑๙-๑๐-๕๐ |
| | กรมศิลปากร สถาบันวิจัยและพัฒนา | ๑๙-๑๐-๕๐ | ๑๙-๑๐-๕๐ |
| | กรมศิลปากร | ๑๙-๑๐-๕๐ | ๑๙-๑๐-๕๐ |
| | กรมศิลปากร | ๑๙-๑๐-๕๐ | ๑๙-๑๐-๕๐ |



รายละเอียดประกอบแบบ


1. เปลี่ยนพรม ภายในหอประชุมใหญ่
2. ลานน้ำพุขนาด 15 x 1.5 เมตร ระดับโลโก้ ศูนย์วัฒนธรรมทองเหลือง และสวนไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มน้ำพุ น้ำตกประดับก้อนหิน
3. ปรับปรุงศาลาไทย ศาลาญี่ปุ่น
4. เพิ่มโคมไฟประดับสวน
5. ปรับปรุงลานจอดรถด้านถนนรัชดาภิเษก

แบบแปลน ทรูปรงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชั้นที่ ๒

04

25-ตุลาคม-2550

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
|  | กรุงเทพมหานคร สถาบันวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ | | |
| | ประเภท ทรูปรงาน วัฒนธรรม | ชื่องาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรม | หมายเลข |
| | วัตถุประสงค์หรือกรณีรับใช้ | ธีรพร เต่าศิณี นพรัตน์ | วันสถาปนา 19-10-50 |
| | ออกแบบเขียนแบบ | วัชรวิทย์กุล ธีรวัฒน์ นพรัตน์ | หน่วยงานต้นสังกัด |
| ออกแบบควบคุมแบบ | นวรัตน์ ชื่นชู นักวิชาการศิลป์ ๘.๑ วิทยาลัยศิลปกรรม | | |



แบบกลุ่มน้ำพุ ตกแต่งโลโก้ หน้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


แบบกลุ่มน้ำพุ ตกแต่งโลโก้ หน้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

| | | | |
|---|--|-------------|--------------------------------|
|  | กลุ่มงานศิลปกรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ | | |
| | แบบแสดง ทัศนาร ละเอียด | ชื่องาน | ปีงบประมาณ/ปีค.ศ. / ปีงบประมาณ |
| | คนแต่งภาพเหมือนจริง | ปีนาศ | หน้าหนังสือ |
| | ออกแบบเขียนแบบ | วันที่เขียน | หน้าหนังสือ |
| ออกแบบควบคุมแบบ | หน้าหนังสือ | หน้าหนังสือ | หน้าหนังสือ |

น้ำพุ เดิมอากาศเป็นฟอง

โลโก้ศูนย์วัฒนธรรม ทองเหลือง

น้ำพุ ราว



มือน้ำพุ โครงสร้าง คสล. ผิวกรุนกรบิตลายกลมกลืน กับผนังหอบประทุมใหญ่

ภาพด้านหน้า

ภาพด้านข้าง

น้ำพุ เดิมอากาศเป็นฟอง

โลโก้ศูนย์วัฒนธรรม ทองเหลือง

น้ำพุ ราว

ภาพด้านบน

แบบกลุ่มน้ำพุ ตกแต่งโลโก้ หน้าหอบประทุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|
| | กรุงเทพมหานคร สถาบันวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ | | |
| | แผนกศิลปกรรม สถาปัตย์ วัฒนธรรม | ชื่องาน | 19-10-50 |
| | วัฒนธรรม | วัฒนธรรม | วัฒนธรรม |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | วิชา | ภาควิชา | วิชา |
| อดทนอดกลั้นอดทน | อดทนอดกลั้นอดทน | อดทนอดกลั้นอดทน | อดทนอดกลั้นอดทน |
| อดทนอดกลั้นอดทน | อดทนอดกลั้นอดทน | อดทนอดกลั้นอดทน | อดทนอดกลั้นอดทน |

96



แบบกลุ่มน้ำพุ ตกแต่งโลโก้ หน้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|  | กลุ่มงานศิลปกรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ | | | |
| | แบบแสดง ศาลάν ราชภคสถูป | ชื่องาน ปรับปรุงงานใบตุงวงวัฒนธรรม | หมวดผลงาน | 19-10-50 |
| | คัดลอกภาพเหมือนจริง | อิมพริส ฝ้ายสีนิล นพวงศิลป์ | | |
| | ออกแบบเขียนแบบ | ว่าสีทองทอง สีนิล นพวงศิลป์ | | |
| ออกแบบควบคุมแบบ | นางศศิธร ฟ้าคง มีธรรมาภรณ์ ๓๖ ฟ้าคงศิลป์ | หัวหน้ากลุ่มศิลปกรรม | หัวหน้ากลุ่มควบคุม | ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม |

น้ำพุ เดิมอากาศเป็นฟอง

โลโก้ศูนย์วัฒนธรรม ท้องเหลือง(ของเดิมไม่เคยสื่อนย้าย)

น้ำพุ เดิมอากาศเป็นฟอง



ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
THAILAND CULTURAL CENTRE

1.5 เมตร

0.2 เมตร
0.4 เมตร

ภาพด้านหน้า

น้ำพุ เดิมอากาศเป็นฟอง

น้ำพุ เดิมอากาศเป็นฟอง

ห้องควบคุมเครื่องกล

2 เมตร

1.45 เมตร

15.80 เมตร


ภาพด้านบน


โครงสร้างเดิม เพิ่มบ่อน้ำซีเมนต์ติดตั้งน้ำพุตามจุดที่กำหนด


แบบกลุ่มน้ำพุ ตกแต่งโลโก้ หน้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

| | | | | |
|--|------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | กองงานศิลปกรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา | ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ |
| | นายประสงค์ สาขาน | นายสุวิทย์ | นางสาวกัญญา | นางสาวกัญญา |
| | นางสาวกัญญา | นางสาวกัญญา | นางสาวกัญญา | นางสาวกัญญา |
| | นางสาวกัญญา | นางสาวกัญญา | นางสาวกัญญา | นางสาวกัญญา |



80









บริเวณทางเข้า Main Hall





บริเวณทางเข้าศูนย์ฯ



บริเวณทางเข้า Main Hall





บริเวณลานเวทีกลาง





Pattern ๑๕๖๖๓๗๗ ๓๓. 6.12 ๓๓๓


๓๓๓๓๓๓๓๓ ๓๓๓



Pattern ๑๕๖๖๓๗๗ ๓๓. 12.36 ๓๓๓




Pattern ๑๓๒ Border



Pattern ๑๓๒๓๓

๓ Lily Purple
 ๓ Rosy Pink



แบบโครงการ “ประตูสู่วัฒนธรรมไทย”
ปรับปรุงทางเดินเท้าเข้าสู่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แบบปรับปรุงทางเดินเท้า
ด้านข้างลานจอดรถศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
-ประชาชนทั่วไป -ผู้มาติดต่อราชการ -ผู้เข้าชม การแสดง -นักเรียนนาฏศิลป์
ดนตรี และผู้ปกครอง -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ สวช.

เส้นทางที่ 1

ตัดตรงจาก ป้ายรถเมล์ ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากที่สุด
ไม่ไกลจาก สถานีรถไฟใต้ดิน ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับสอง
รถยนต์สามารถเลือกจอดรถที่ ห้างฯจัสโก หรือคาร์ฟูลได้
เอื้อประโยชน์ประชาชนที่อยู่หลัง ห้างฯจัสโกห้างฯ โรบินสันและคาร์ฟูล
ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม สวชได้ง่ายขึ้น

เส้นทางที่ 2

ข้าง บีเอ็มบีเอ็ม ไม่ไกลจาก ป้ายรถเมล์ ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากที่สุด
รถยนต์สามารถเลือกจอดรถที่ ห้างฯจัสโก คาร์ฟูลหรือห้างฯ โรบินสันได้
เอื้อประโยชน์ประชาชนที่อยู่หลัง ห้างฯจัสโกห้างฯ โรบินสันและคาร์ฟูล
ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม สวชได้ง่ายขึ้น
สถานีรถไฟใต้ดิน ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับสองจะไม่สะดวกนัก

เส้นทางที่ 3

ใกล้ ป้ายรถเมล์ ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากที่สุด
ใกล้ สถานีรถไฟใต้ดิน ซึ่งมีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับสอง และชาวต่าง
ประเทศนิยมใช้เดินทางมาศูนย์วัฒนธรรมมากที่สุด
รถยนต์สามารถเลือกจอดรถที่ ห้างฯจัสโก หรือคาร์ฟูลได้
เอื้อประโยชน์ประชาชนที่อยู่หลัง ห้างฯจัสโกและคาร์ฟูล ซึ่งเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม สวชได้ง่ายขึ้น ริมถนนรัชดาเป็นพื้นที่
กว้าง ทำกิจกรรมการแสดงได้พอสมควรทางเดินผ่านบึง เปิดโอกาสให้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งใหม่ให้ชุมชน

| | | |
|--|---|--|
|  | กลุ่มงานศิลปกรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ | มาตราส่วน |
| | แบบแสดง ภาพด้าน รายละเอียดแบบ ชื่องาน ปรับปรุงทางเดินเข้าสู่ศูนย์วัฒนธรรม | หมายเลขแบบ 19-10-50 |
| | ออกแบบ วาทีเรอศิริเมธ สีสังข์ นายช่างศิลป ๕ | ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย |
| | ควบคุมแบบ นายทีพัฒน์ ช่างคุด นักวิชาการช่างศิลป์ ๗ ว. หัวหน้ากลุ่มศิลปกรรม | |

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณ งบกลาง
การปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ขอใช้งบประมาณงบกลาง จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยการปูตัวหนอน

จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ทาสี ฝ้า เพดาน บริเวณทางเดินศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ตกแต่งบริเวณโดยรอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ด้วยต้นไม้ยืนต้น
และพันธุ์ไม้หอมชนิดต่างๆ

จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณ งบกลาง
การปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

**1. การเปลี่ยนบล็อกปูพื้นสนาม (ตัวหนอน)บริเวณรอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ**

ขอบข่ายงาน

1. รื้อถอนบล็อกปูพื้นเดิมออกและนำไปจัดเก็บ จำนวน 5,000 ตารางเมตร
 2. ทราซหยาบบดอัดแน่นและปรับระดับผิวสนามให้เรียบ จำนวน 5,000 ตารางเมตร
 3. บล็อกสี่และคั่นคอนกรีตสำเร็จรูปอย่างคี่สำหรับปูและส่วนที่คั่นหรือตกแต่งเพิ่มเติมเป็นลวดลายตามรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 5,500 ตารางเมตร
 4. ทรายละเอียดสำหรับโรยกลบรอยต่อระหว่างตัวบล็อกปูสนาม จำนวน 5,000 ตารางเมตร
- รวม 4 รายการ เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

**2. งานปรับปรุงการทำสีฝ้าเพดานทางเดินเชื่อมระหว่างตัวอาคาร (walk way)
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ**

ขอบข่ายงาน

1. รื้อฝ้าเพดานเดิมพร้อมขนย้ายไปที่ทิ้ง จำนวน 1,400 ตารางเมตร
 2. ติดตั้งฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ จำนวน 1,400 ตารางเมตร
 3. ซ่อมช่องกันนกและแมลง จำนวน 124 ช่อง
 4. ซ่อมเปลี่ยนคิ้วฝ้า จำนวน 1 งาน
 5. ทาสีฝ้าเพดานใหม่ จำนวน 1,690 ตารางเมตร
- รวม 5 รายการ เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

3. การจัดซื้อต้นไม้ประดับสวนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ขอบข่ายงาน

1. ต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ พร้อมปลูกในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2. ต้นไม้ทรงพุ่มขนาดใหญ่ พร้อมปลูกในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
3. ต้นไม้ทรงพุ่มขนาดกลาง พร้อมปลูกในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
4. ต้นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก พร้อมปลูกในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
5. ต้นไม้กระถางขนาดใหญ่สำหรับประดับอาคารสถานที่
6. ต้นไม้กระถางขนาดกลางสำหรับประดับอาคารสถานที่
7. ต้นไม้กระถางขนาดเล็กสำหรับประดับอาคารสถานที่

รวม 7 รายการ เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

4. งานปรับปรุงลานจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ขอบข่ายงาน

1. งานถมหินคลุกบริเวณลานจอดรถ จำนวน 3,000 ลบ.ม.
2. งานปรับระดับและบดอัดแน่น
3. งานจัดช่องจอดรถ
4. งานปรับตกแต่งลานจอดรถ

รวม 4 รายการ เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
