

เรื่องทราบจรรยาเป็นข้อมูล

เรื่องที่... ๑... สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่... ๘๔๑๖
วันที่... ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑
เวลาที่...



ที่ ทส ๐๕๐๓/๒๖๓๗

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔๒ ถนนพหลโยธิน ๗ เขตพญาไท กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๐๐๑/๓๘
๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑
๑๐๐

เรื่อง รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ประจำวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๙ พ.ย. ๒๕๕๑
อ.ว.ระเข้า

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ประจำวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๒. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เรื่อง เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากบริเวณภาคใต้
๓. ผลการตรวจสอบดินไหลบริเวณเขาเม่น อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ขอเสนอรายงาน
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ประจำวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๐ /

คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ (๓๐ค)
เป็นข้อมูลแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๑

กรมทรัพยากรธรณี
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐-๒๖๒๑-๔๗๔๑-๕
โทรสาร. ๐-๒๖๒๑-๔๗๔๕

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล

(นางโสมศรี อาระศิริ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี



รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

โดย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

ประจำวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

สภาพอากาศ

ในช่วงวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นี้ บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงด้วย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศอุ่นขึ้น กับมีหมอกเพิ่มมากขึ้นในตอนเช้า สำหรับภาคใต้จะมีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ส่วนในช่วงวันที่ ๑๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก และอุณหภูมิจะลดลง ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

พื้นที่ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภัยดินถล่มในระยะนี้ คือ

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๑. จังหวัดจันทบุรี : | อำเภอมะขาม (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๕๖ คน)
อำเภอสอยดาว (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๕๑ คน) |
| ๒. จังหวัดชุมพร : | อำเภอพะโต๊ะ (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๑๗๑ คน)
อำเภอสวี (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๑๕๙ คน) |
| ๓. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : | อำเภอหัวหิน (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๒๖ คน)
อำเภอปราณบุรี (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๖ คน)
อำเภอสามร้อยยอด (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๓ คน) |
| ๔. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : | อำเภอบ้านนาสาร (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๙๒ คน)
อำเภอคีรีรัฐนิคม (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๕๑ คน)
อำเภอวิภาวดี (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๔๙ คน) |


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี กำลังประสานงานโดยตรงกับเครือข่ายแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ผลการตรวจสอบดินไหล บริเวณเขาเม่น อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ด้วยปรากฏดินไหล บริเวณเขาเม่น ตำบลตะพาน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กรมทรัพยากรธรณี ได้ทำการตรวจสอบ พบว่า สภาพพื้นที่เป็นทิวเขาหินปูนสูงประมาณ ๑๕๐ เมตร จากพื้นดิน ดินไหลเกิดขึ้นที่ความสูง ๖๐ เมตร กว้างประมาณ ๓๐ เมตร ไหลลงมาถึงพื้นดิน ทำให้พื้นที่สวนลองกองเสียหายประมาณ ๑ ไร่ ไม่มีความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ ได้ประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ในการกำหนดมาตรการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพธรณีวิทยาแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เวลา ๑๑.๐๐ น.



ประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๑
เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
บริเวณภาคใต้

นายปรีชา จันทรศิริตานนท์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาสูง หุบเขา และหมู่บ้านที่อยู่ติดเส้นทางน้ำ บริเวณจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาภูเก็ตในเขตอำเภอละอุ่น เมืองระนอง กะเปอร์ จังหวัดระนอง และอำเภอเมืองกระบี่ เขาพนม จังหวัดกระบี่ ตรวจสอบเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ ๒-๓ วันนี้ เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงพัดผ่าน ซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง ซึ่งอาจเกิดดินโคลมปิดทับเส้นทาง หรือหินร่วงจากหน้าผาข้างถนน พร้อมทั้งให้อาสาสมัครเครือข่ายแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิด วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย


กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เวลา ๑๙.๑๐ น.

หิมาลัยและเทือกเขา




ความสูงจากพื้นดิน ถึง 10 เมตร สูงกว่า 2000 เมตร (พ.ศ. 2551)



หิมาลัย : เทือกเขาหิมาลัย

แผนที่แสดงพื้นที่ป่าบริเวณน้ำท่าไหลหลาก
บริเวณภาคใต้




ข้อมูลจาก

- พื้นที่ป่าบริเวณน้ำท่าไหลหลาก
- พื้นที่ป่าบริเวณน้ำท่าไหลหลาก
- พื้นที่ป่าบริเวณน้ำท่าไหลหลาก
- พื้นที่ป่าบริเวณน้ำท่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยพื้นที่ป่า
10 พฤศจิกายน 2551



การแพร่กระจายหินโคลนบริเวณพื้นที่อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง




สถานการณ์ ด้วย สื่อบลชนเสนอข่าวเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เขาเม่น ตำบลตะพาน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ผลการตรวจสอบ พบว่า สภาพพื้นที่เป็นที่สวนดีดภูเขา หินปูน สูงประมาณ ๑๕๐ เมตร จากพื้นดิน ดินโคลนเกิดขึ้น ที่ความสูง ๖๐ เมตร กว้างประมาณ ๓๐ เมตร ไหลลง มาถึงพื้นดิน ทำให้พื้นที่สวนลงกองเสียหายประมาณ ๑ ไร่ ไม่มีความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุเกิดจากฝน ตกหนักและเกิดน้ำผุดจากเขาหินปูนทำให้ดินในบริเวณนั้น อิ่มตัวด้วยน้ำและไหลลงมาในที่สุด



สภาพพื้นที่ที่มีร่องรอยดินโคลน

แนวทางการป้องกันและแก้ไข แนะนำ ประชาชนให้หลีกเลี่ยงการทำสวนดีดเชิงเขา เนื่องจากยังมีน้ำผุดอีกหลายบริเวณ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดตั้งเครือข่าย เฝ้าระวังภัยดินถล่ม จังหวัดพัทลุงแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีอาสาสมัครเครือข่ายฯ จำนวน ๒๗๓ คน



สภาพพื้นที่ที่มีน้ำผุดออกจากเขาหินปูน