

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๓๐๕/ จ ๕๗๓



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖๖๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง น้ำมันรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมันดิบลงสู่ทะเล จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการคาดการณ์การเคลื่อนตัวของคราบน้ำมันโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
๒. ภาพถ่ายสภาพปัญหาคราบน้ำมันบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานเรื่องน้ำมันรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมันดิบลงสู่ทะเล จังหวัดระยอง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีโปรดทราบ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เกิดเหตุการณ์ท่อส่งน้ำมันดิบโอมาน (OMAN) ขนาด ๑๖ นิ้ว รั่วขณะขนถ่ายน้ำมันจากเรือขนส่งน้ำมันไปยังโรงกลั่นน้ำมันบริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบของโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ ๐๖.๕๐ น. ของวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นเหตุให้น้ำมันดิบโอมานรั่วไหลลงสู่ทะเลประมาณ ๕๐ ตัน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากปัญหาน้ำมันรั่วไหลอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล เช่น ปลาทะเลที่เป็นอาหารของมนุษย์ ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จึงเห็นควรนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากการเกิดน้ำมันรั่วไหลเป็นเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข กำจัด และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ลดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ รวมถึงลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนให้ความสนใจและติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษได้ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์คาดการณ์แนวทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ำมัน พบว่าคราบน้ำมันจะขึ้นฝั่งบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. และคราบน้ำมันจะเข้าถึงชายฝั่งบริเวณบ้านเพ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) พร้อมกันนี้ได้จัดส่งผลการคาดการณ์ดังกล่าวไปยังกรมเจ้าท่า และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ขออนุญาตใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมันชนิด Oil Siligun NS Type 2/3 (Dasic Siligun NS) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้อนุญาตให้ใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมันดังกล่าว

๔.๒ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้เข้าประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อหาทางป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ซึ่งบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร์มาให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันวางแผนการดำเนินการขจัดคราบน้ำมันดังกล่าว

๔.๓ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. กรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว และไม่พบคราบน้ำมันบนผิวน้ำ ทั้งนี้จากการดำเนินงานเป็นเวลา ๒ วัน ได้ใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมันจำนวนทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ ลิตร อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้สั่งการให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เผื่อระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อยืนยันว่าไม่พบคราบน้ำมันแล้ว และให้ดำเนินการวางทุ่น ๒ ชั้น ตลอดแนวชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะเสม็ดเพื่อป้องกันคราบน้ำมันที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่เข้าสู่ชายฝั่ง แต่ทั้งนี้เมื่อเวลา ๒๑.๓๐ น. พบคราบน้ำมันขึ้นฝั่งที่บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด

๔.๔ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้ออกสำรวจสภาพปัญหาคราบน้ำมัน พบว่าบริเวณ อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด มีการปนเปื้อน

/ของน้ำมัน...

ของน้ำมันบริเวณชายหาดและหินตลอดแนวชายหาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และจังหวัดระยอง รวมทั้งกองทัพเรือได้สนับสนุนกำลังคนอีกประมาณ ๓๕๐ คน เพื่อร่วมดำเนินการทำความสะอาดชายฝั่งและตักทรายที่ปนเปื้อนน้ำมันบรรจุลงถัง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำมันเพื่อนำไปกำจัด แต่การดำเนินงานดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาอีก ประมาณสองสัปดาห์จึงจะแล้วเสร็จ

๔.๕ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จะนำน้ำมันและทรายปนเปื้อนน้ำมัน ไปกำจัดโดยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการ ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีข้อสั่งการให้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพิ่มความระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก และจัดทำมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้หากพบว่ามีสัตว์น้ำตาย ขอให้ดำเนินการจัดส่งให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำไปตรวจพิสูจน์ว่า สาเหตุการตายของสัตว์น้ำมาจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในครั้งนี้อหรือไม่

๔.๖ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ประกาศให้บริเวณอ่าวพร้าว เป็นเขตพื้นที่ประมงภัยพิบัติทางทะเล ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำบริเวณดังกล่าวแล้ว

๔.๗ การดำเนินงานขั้นตอนต่อไปของหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมมีดังนี้

๔.๗.๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ มีแผนดำเนินการแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน และระยะยาว

ระยะเร่งด่วน

๑) ประสานงานกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันที่ยังตกค้างทางด้านทิศตะวันตกของเกาะเสม็ด โดยเฉพาะบริเวณ อ่าวพร้าว ซึ่งมีคราบน้ำมันตกค้างอยู่ปริมาณมาก

๒) ประสานงานกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้คราบน้ำมันแพร่กระจายออกไปมากกว่าบริเวณเดิม

๓) ประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง บริเวณเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด

ระยะยาว

ประสานงานกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กลับคืนสภาพเดิม

/๔.๗.๒ กรมทรัพยากร...

๔.๗.๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะดำเนินงานดังต่อไปนี้

๑) ติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ และพื้นที่ใกล้เคียง

๒) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของคุณ์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ และสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๗.๓ กรมควบคุมมลพิษ

๑) ดำเนินการติดตามตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และจะร่วมกันวางแผนเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด

๒) ติดตามการปฏิบัติงานของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการกำจัดสิ่งปนเปื้อนน้ำมัน


๓) ร่วมประเมินความเสียหายและจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมัน

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๒๒๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๒๒๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pornsri.m@pcd.go.th